

經濟部水利署


施工階段生態保育措施自主檢查表

工程名稱:天公壇、頂埔、台溪親子與台溪公園周邊動線景觀環境營造改善計畫

檢查日期:112年09月12日

項目	項次	檢查項目	檢查結果		尚未執行	實際檢查情形
			合格	不合格		
生態保育措施	1	「減輕」地表開挖或土方處置, 皆採取適當防護措施: 每日定期灑水; 不進行動工之裸露區域, 進行覆蓋; 裸露未施工處是否有予以覆蓋; 是否有滲出水或地表逕流影響工區週邊或下游水質	☒	☐	☐	 裸露地均有覆蓋黑網
	2	「縮小」限制施工範圍, 勿使機具進入未施工區域或非本計畫區: 是否僅於施工範圍內進行施工; 施工相關車輛是否於規劃路線及範圍內行進	☒	☐	☐	 設置圍籬
	3	「減輕」工區周圍設置圍籬或標示: 降低機具施工對於周遭生物的干擾	☒	☐	☐	 設置明確動線

	4	「減輕」工區之廚餘處置。	☒	☐	☐	 區內未有垃圾棄置
生態保全對象	5	環境保全對象(一)區內區排及常流水等水域環境	☒	☐	☐	 客雅溪水體無異常
	6	環境保全對象(二)區內既有大樹保存	☒			 保全對象樹木均有包覆, 且生長情況良好
是否發生環境異常狀況? (如有環境生態異常狀況請通報工程主辦機關與監造單位)			☐ 是	異常狀況說明: 解決對策:		
			☒ 否			

施工廠商方 生態背景人員	 112.09.12(簽章+日期)	工地主任 (工地負責人)	 9/12 (簽章+日期)
-----------------	---	-----------------	---

填表說明:

- 1.「實際檢查情形」請說明檢查結果, 並檢附現場照片。(例如「不合格」, 請說明不合格事項。)
- 2.檢查不合格事項, 請納入附表C-08表單辦理追蹤。
- 3.本表請依虛線反向對折將個人資訊遮蔽後, 掃描表單內容並辦理資訊公開。資訊公開內容如有個人資訊, 請自行遮蔽後再辦理資訊公開。

經濟部水利署



施工階段生態保育措施自主檢查表

工程名稱:天公壇、頂埔、台溪親子與台溪公園周邊動線景觀環境營造改善計畫

檢查日期:112年10月17日

項目	項次	檢查項目	檢查結果		尚未執行	實際檢查情形
			合格	不合格		
生態保育措施	1	「減輕」地表開挖或土方處置, 皆採取適當防護措施: 每日定期灑水; 不進行動工之裸露區域, 進行覆蓋; 裸露未施工處是否有予以覆蓋; 是否有滲出水或地表逕流影響工區週邊或下游水質	☒	☐	☐	 區內正進行植草作業
	2	「縮小」限制施工範圍, 勿使機具進入未施工區域或非本計畫區: 是否僅於施工範圍內進行施工; 施工相關車輛是否於規劃路線及範圍內行進	☒	☐	☐	 施工範圍藉由既有圍欄進行區隔
	3	「減輕」工區周圍設置圍籬或標示: 降低機具施工對於周遭生物的干擾	☒	☐	☐	 施工範圍內設置圍籬

	4	「減輕」工區之廚餘處置。	☒	☐	☐	 2023/10/17 區內無垃圾棄置，但可見民眾餵食野鳥
生態保全對象	5	環境保全對象(一)區內區排及常流水等水域環境	☒	☐	☐	 2023/10/17 客雅溪水體情況無異常
	6	環境保全對象(二)區內既有大樹保存	☒			 2023/10/17 區內大樹均有明確包覆
是否發生環境異常狀況？ (如有環境生態異常狀況請通報工程主辦機關與監造單位)			☐ 是	異常狀況說明： 解決對策：		
			☒ 否			

施工廠商方 生態背景人員	 112. 10. 17 (簽章+日期)	工地主任 (工地負責人)	 (簽章+日期)
-----------------	--	-----------------	--

填表說明：

- 1.「實際檢查情形」請說明檢查結果，並檢附現場照片。(例如「不合格」，請說明不合格事項。)
- 2.檢查不合格事項，請納入附表C-08表單辦理追蹤。
- 3.本表請依虛線反向對折將個人資訊遮蔽後，掃描表單內容並辦理資訊公開。資訊公開內容如有個人資訊，請自行遮蔽後再辦理資訊公開。

C-04

經濟部水利署



施工階段生態保育措施自主檢查表

工程名稱:天公壇、頂埔、台溪親子與台溪公園周邊動線景觀環境營造改善計畫

檢查日期:112年11月23日

項目	項次	檢查項目	檢查結果		尚未執行	實際檢查情形
			合格	不合格		
生態保育措施	1	「減輕」地表開挖或土方處置, 皆採取適當防護措施: 每日定期灑水; 不進行動工之裸露區域, 進行覆蓋; 裸露未施工處是否有予以覆蓋; 是否有滲出水或地表逕流影響工區週邊或下游水質	✓	□	□	 區內植草作業已完成
	2	「縮小」限制施工範圍, 勿使機具進入未施工區域或非本計畫區: 是否僅於施工範圍內進行施工; 施工相關車輛是否於規劃路線及範圍內行進	✓	□	□	 施工範圍藉由既有圍欄進行區隔
	3	「減輕」工區周圍設置圍籬或標示: 降低機具施工對於周遭生物的干擾	✓	□	□	 施工範圍內設置圍籬

	4	「減輕」工區之廚餘處置。	☒	☐	☐	 區內無垃圾棄置
生態保全對象	5	環境保全對象(一)區內區排及常流水等水域環境	☒	☐	☐	 客雅溪水體情況無異常
	6	環境保全對象(二)區內既有大樹保存	☒			 區內大樹均有明確包覆
是否發生環境異常狀況？ (如有環境生態異常狀況請通報工程主辦機關與監造單位)			☐ 是	異常狀況說明： 解決對策：		
			☒ 否	無異常狀況		

施工廠商方 生態背景人員	 112. 11. 23 (簽章+日期)	工地主任 (工地負責人)	 11/24 (簽章+日期)
-----------------	--	-----------------	--

填表說明：

- 1.「實際檢查情形」請說明檢查結果，並檢附現場照片。(例如「不合格」，請說明不合格事項。)
- 2.檢查不合格事項，請納入附表C-08表單辦理追蹤。
- 3.本表請依虛線反向對折將個人資訊遮蔽後，掃描表單內容並辦理資訊公開。資訊公開內容如有個人資訊，請自行遮蔽後再辦理資訊公開。

C-04

經濟部水利署


施工階段生態保育措施自主檢查表

工程名稱:天公壇、頂埔、台溪親子與台溪公園周邊動線景觀環境營造改善計畫

檢查日期:112年12月08日

項目	項次	檢查項目	檢查結果		尚未執行	實際檢查情形
			合格	不合格		
生態保育措施	1	「減輕」地表開挖或土方處置,皆採取適當防護措施:每日定期灑水;不進行動工之裸露區域,進行覆蓋;裸露未施工處是否有予以覆蓋;是否有滲出水或地表逕流影響工區週邊或下游水質	☒	☐	☐	 區內植草作業已完成
	2	「縮小」限制施工範圍,勿使機具進入未施工區域或非本計畫區:是否僅於施工範圍內進行施工;施工相關車輛是否於規劃路線及範圍內行進	☒	☐	☐	 施工範圍藉由既有圍欄進行區隔
	3	「減輕」工區周圍設置圍籬或標示:降低機具施工對於周遭生物的干擾	☒	☐	☐	 施工範圍內設置圍籬

	4	「減輕」工區之廚餘處置。	☒	☐	☐	 2023/12/08 區內無垃圾棄置
生態保全對象	5	環境保全對象(一)區內區排及常流水等水域環境	☒	☐	☐	 2023/12/08 客雅溪水體情況無異常
	6	環境保全對象(二)區內既有大樹保存	☒			 2023/12/08 區內大樹均有明確包覆
是否發生環境異常狀況？ (如有環境生態異常狀況請通報工程主辦機關與監造單位)			☐ 是	異常狀況說明：		
			☒ 否	解決對策：		

施工廠商方 生態背景人員	 112.12.08(簽章+日期)	工地主任 (工地負責人)	 (簽章+日期)
-----------------	---	-----------------	--

填表說明：

- 1.「實際檢查情形」請說明檢查結果，並檢附現場照片。(例如「不合格」，請說明不合格事項。)
- 2.檢查不合格事項，請納入附表C-08表單辦理追蹤。
- 3.本表請依虛線反向對折將個人資訊遮蔽後，掃描表單內容並辦理資訊公開。資訊公開內容如有個人資訊，請自行遮蔽後再辦理資訊公開。

C-04

經濟部水利署



施工階段生態保育措施自主檢查表

工程名稱:天公壇、頂埔、台溪親子與台溪公園周邊動線景觀環境營造改善計畫

檢查日期:113年01月11日

項目	項次	檢查項目	檢查結果		尚未執行	實際檢查情形
			合格	不合格		
生態保育措施	1	「減輕」地表開挖或土方處置, 皆採取適當防護措施: 每日定期灑水; 不進行動工之裸露區域, 進行覆蓋; 裸露未施工處是否有予以覆蓋; 是否有滲出水或地表逕流影響工區週邊或下游水質	☒	☐	☐	 區內植草作業已完成
	2	「縮小」限制施工範圍, 勿使機具進入未施工區域或非本計畫區: 是否僅於施工範圍內進行施工; 施工相關車輛是否於規劃路線及範圍內行進	☒	☐	☐	 施工範圍藉由既有圍欄進行區隔
	3	「減輕」工區周圍設置圍籬或標示: 降低機具施工對於周遭生物的干擾	☒	☐	☐	 施工範圍內設置圍籬

	4	「減輕」工區之廚餘處置。	☒	☐	☐	 2024/01/11 區內無垃圾棄置
生態 保全 對象	5	環境保全對象(一)區 內區排及常流水等水域 環境	☒	☐	☐	 2024/01/11 客雅溪水體情況無異常
	6	環境保全對象(二)區內既有 大樹保存	☒			 2024/01/11 區內大樹均有明確包覆
	是否發生環境異常狀況? (如有環境生態異常狀況請通報工程 主辦機關與監造單位)		☐ 是	異常狀況說明: 解決對策:		
		☒ 否				

施工廠商方 生態背景人員	 113.01.11(簽章+日期)	工地主任 (工地負責人)	 (簽章+日期)
-----------------	---	-----------------	--

填表說明:

- 1.「實際檢查情形」請說明檢查結果,並檢附現場照片。(例如「不合格」,請說明不合格事項。)
- 2.檢查不合格事項,請納入附表C-08表單辦理追蹤。
- 3.本表請依虛線反向對折將個人資訊遮蔽後,掃描表單內容並辦理資訊公開。資訊公開內容如有個人資訊,請自行遮蔽後再辦理資訊公開。

C-04

經濟部水利署


施工階段生態保育措施自主檢查表

工程名稱：天公壇、頂埔、台溪親子與台溪公園周邊動線景觀環境營造改善計畫

檢查日期：113年02月20日

項目	項次	檢查項目	檢查結果		尚未執行	實際檢查情形
			合格	不合格		
生態保育措施	1	「減輕」地表開挖或土方處置，皆採取適當防護措施：每日定期灑水；不進行動工之裸露區域，進行覆蓋；裸露未施工處是否有予以覆蓋；是否有滲出水或地表逕流影響工區週邊或下游水質	☒	☐	☐	 裸露地處已採覆蓋或灑水措施
	2	「縮小」限制施工範圍，勿使機具進入未施工區域或非本計畫區：是否僅於施工範圍內進行施工；施工相關車輛是否於規劃路線及範圍內行進	☒	☐	☐	 已明確設置標示及圍籬
	3	「減輕」工區周圍設置圍籬或標示：降低機具施工對於周遭生物的干擾	☒	☐	☐	 已明確設置標示及圍籬

	4	「減輕」工區之廚餘處置 :避免吸引流浪犬貓	☒	☐	☐	 2024/02/20 無廚餘垃圾棄置
生態保全對象	5	環境保全對象(一)區 內區排及常流水等水域 環境	☒	☐	☐	 2024/02/20 無異常狀況
	6	環境保全對象(二)區內既有 大樹保存	☒			 2024/02/20 無異常狀況
是否發生環境異常狀況? (如有環境生態異常狀況請通報工程主辦機關與監造單位)			☐	異常狀況說明:		
			☒	解決對策:		
			☐			

施工廠商方 生態背景人員	 1130220(簽章+日期)	工地主任 (工地負責人)	 (簽章+日期)
-----------------	---	-----------------	--

填表說明:

- 1.「實際檢查情形」請說明檢查結果,並檢附現場照片。(例如「不合格」,請說明不合格事項。)
- 2.檢查不合格事項,請納入附表C-08表單辦理追蹤。
- 3.本表請依虛線反向對折將個人資訊遮蔽後,掃描表單內容並辦理資訊公開。資訊公開內容如有個人資訊,請自行遮蔽後再辦理資訊公開。

C-04

經濟部水利署



施工階段生態保育措施自主檢查表

工程名稱：天公壇、頂埔、台溪親子與台溪公園周邊動線景觀環境營造改善計畫

檢查日期：113年03月01日

項目	項次	檢查項目	檢查結果		尚未執行	實際檢查情形
			合格	不合格		
生態保育措施	1	「減輕」地表開挖或土方處置，皆採取適當防護措施：每日定期灑水；不進行動工之裸露區域，進行覆蓋；裸露未施工處是否有予以覆蓋；是否有滲出水或地表逕流影響工區週邊或下游水質	☒	☐	☐	 裸露地處已採覆蓋或灑水措施
	2	「縮小」限制施工範圍，勿使機具進入未施工區域或非本計畫區：是否僅於施工範圍內進行施工；施工相關車輛是否於規劃路線及範圍內行進	☒	☐	☐	 已明確設置標示及圍籬
	3	「減輕」工區周圍設置圍籬或標示：降低機具施工對於周遭生物的干擾	☒	☐	☐	 已明確設置標示及圍籬

	4	「減輕」工區之廚餘處置 :避免吸引流浪犬貓	☒	☐	☐	 2024/03/01 無廚餘垃圾棄置
生態保全對象	5	環境保全對象(一)區 內區排及常流水等水域 環境	☒	☐	☐	 2024/03/01 無異常狀況
	6	環境保全對象(二)區內既 有大樹保存	☒			 2024/03/01 無異常狀況
是否發生環境異常狀況? (如有環境生態異常狀況請通報工 程主辦機關與監造單位)			☐	異常狀況說明:		
			☒	解決對策:		
			☐			

施工廠商方 生態背景人員	 1130301(簽章+日期)	工地主任 (工地負責人)	 (簽章+日期)
-----------------	---	-----------------	--

填表說明:

- 1.「實際檢查情形」請說明檢查結果,並檢附現場照片。(例如「不合格」,請說明不合格事項。)
- 2.檢查不合格事項,請納入附表C-08表單辦理追蹤。
- 3.本表請依虛線反向對折將個人資訊遮蔽後,掃描表單內容並辦理資訊公開。資訊公開內容如有個人資訊,請自行遮蔽後再辦理資訊公開。

經濟部水利署


施工階段生態保育措施自主檢查表

工程名稱：天公壇、頂埔、台溪親子與台溪公園周邊動線景觀環境營造改善計畫

檢查日期：113年04月10日

項目	項次	檢查項目	檢查結果		尚未執行	實際檢查情形
			合格	不合格		
生態保育措施	1	「減輕」地表開挖或土方處置，皆採取適當防護措施：每日定期灑水；不進行動工之裸露區域，進行覆蓋；裸露未施工處是否有予以覆蓋；是否有滲出水或地表逕流影響工區週邊或下游水質	☒	☐	☐	 裸露地處已採覆蓋或灑水措施
	2	「縮小」限制施工範圍，勿使機具進入未施工區域或非本計畫區：是否僅於施工範圍內進行施工；施工相關車輛是否於規劃路線及範圍內行進	☒	☐	☐	 已明確設置標示及圍籬
	3	「減輕」工區周圍設置圍籬或標示：降低機具施工對於周遭生物的干擾	☒	☐	☐	 已明確設置標示及圍籬

	4	「減輕」工區之廚餘處置 ：避免吸引流浪犬貓	☒	☐	☐	 無廚餘垃圾棄置
生態保全對象	5	環境保全對象(一)區 內區排及常流水等水域 環境	☒	☐	☐	 無異常狀況
	6	環境保全對象(二)區內既 有大樹保存	☒			 無異常狀況
是否發生環境異常狀況？ (如有環境生態異常狀況請通報工 程主辦機關與監造單位)			☐	異常狀況說明：		
			是	解決對策：		
			☒			
			否			

施工廠商方 生態背景人員	 1130410(簽章+日期)	工地主任 (工地負責人)	 4/10 (簽章+日期)
-----------------	---	-----------------	--

填表說明：

- 1.「實際檢查情形」請說明檢查結果，並檢附現場照片。(例如「不合格」，請說明不合格事項。)
- 2.檢查不合格事項，請納入附表C-08表單辦理追蹤。
- 3.本表請依虛線反向對折將個人資訊遮蔽後，掃描表單內容並辦理資訊公開。資訊公開內容如有個人資訊，請自行遮蔽後再辦理資訊公開。

經濟部水利署


施工階段生態保育措施自主檢查表

工程名稱：天公壇、頂埔、台溪親子與台溪公園周邊動線景觀環境營造改善計畫

檢查日期：113年05月22日

項目	項次	檢查項目	檢查結果		尚未執行	實際檢查情形
			合格	不合格		
生態保育措施	1	「減輕」地表開挖或土方處置，皆採取適當防護措施：每日定期灑水；不進行動工之裸露區域，進行覆蓋；裸露未施工處是否有予以覆蓋；是否有滲出水或地表逕流影響工區週邊或下游水質	☒	☐	☐	 裸露地處已採覆蓋
	2	「縮小」限制施工範圍，勿使機具進入未施工區域或非本計畫區：是否僅於施工範圍內進行施工；施工相關車輛是否於規劃路線及範圍內行進	☒	☐	☐	 已明確設置標示及圍籬
	3	「減輕」工區周圍設置圍籬或標示：降低機具施工對於周遭生物的干擾	☒	☐	☐	 已明確設置標示及圍籬

	4	「減輕」工區之廚餘處置 :避免吸引流浪犬貓	☒	☐	☐	 2024/05/22 無廚餘垃圾棄置
生態 保 全 對 象	5	環境保全對象(一)區 內區排及常流水等水域 環境	☐	☒	☐	 2024/05/22 無異常狀況
	6	環境保全對象(二)區內既 有大樹保存	☒			 2024/05/22 無異常狀況
是否發生環境異常狀況? (如有環境生態異常狀況請通報工 程主辦機關與監造單位)			☐	異常狀況說明:		
			☒	解決對策:		
			☐			

施工廠商方 生態背景人員	 1130522(簽章+日期)	工地主任 (工地負責人)	 (簽章+日期)
-----------------	---	-----------------	--

填表說明:

- 1.「實際檢查情形」請說明檢查結果,並檢附現場照片。(例如「不合格」,請說明不合格事項。)
- 2.檢查不合格事項,請納入附表C-08表單辦理追蹤。
- 3.本表請依虛線反向對折將個人資訊遮蔽後,掃描表單內容並辦理資訊公開。資訊公開內容如有個人資訊,請自行遮蔽後再辦理資訊公開。

經濟部水利署


施工階段生態保育措施自主檢查表

工程名稱：天公壇、頂埔、台溪親子與台溪公園周邊動線景觀環境營造改善計畫

檢查日期：113年06月17日

項目	項次	檢查項目	檢查結果		尚未執行	實際檢查情形
			合格	不合格		
生態保育措施	1	「減輕」地表開挖或土方處置，皆採取適當防護措施：每日定期灑水；不進行動工之裸露區域，進行覆蓋；裸露未施工處是否有予以覆蓋；是否有滲出水或地表逕流影響工區週邊或下游水質	☒	☐	☐	 裸露地處已採覆蓋
	2	「縮小」限制施工範圍，勿使機具進入未施工區域或非本計畫區：是否僅於施工範圍內進行施工；施工相關車輛是否於規劃路線及範圍內行進	☒	☐	☐	 已明確設置標示及圍籬
	3	「減輕」工區周圍設置圍籬或標示：降低機具施工對於周遭生物的干擾	☒	☐	☐	 已明確設置標示及圍籬

	4	「減輕」工區之廚餘處置 :避免吸引流浪犬貓	☒	☐	☐	 無廚餘垃圾棄置
生態保全對象	5	環境保全對象(一)區 內區排及常流水等水域 環境	☒	☐	☐	 無異常狀況
	6	環境保全對象(二)區內既 有大樹保存	☒			 無異常狀況
是否發生環境異常狀況? (如有環境生態異常狀況請通報工 程主辦機關與監造單位)			☐	異常狀況說明:		
			☒	解決對策:		
			☐			

施工廠商方 生態背景人員	 1130617(簽章+日期)	工地主任 (工地負責人)	 6/17 (簽章+日期)
-----------------	---	-----------------	--

填表說明:

- 1.「實際檢查情形」請說明檢查結果,並檢附現場照片。(例如「不合格」,請說明不合格事項。)
- 2.檢查不合格事項,請納入附表C-08表單辦理追蹤。
- 3.本表請依虛線反向對折將個人資訊遮蔽後,掃描表單內容並辦理資訊公開。資訊公開內容如有個人資訊,請自行遮蔽後再辦理資訊公開。

C-04

經濟部水利署


施工階段生態保育措施自主檢查表

工程名稱：天公壇、頂埔、台溪親子與台溪公園周邊動線景觀環境營造改善計畫

檢查日期：113年07月08日

項目	項次	檢查項目	檢查結果		尚未執行	實際檢查情形
			合格	不合格		
生態保育措施	1	「減輕」地表開挖或土方處置，皆採取適當防護措施：每日定期灑水；不進行動工之裸露區域，進行覆蓋；裸露未施工處是否有予以覆蓋；是否有滲出水或地表逕流影響工區週邊或下游水質	☒	☐	☐	 裸露地處已採覆蓋
	2	「縮小」限制施工範圍，勿使機具進入未施工區域或非本計畫區：是否僅於施工範圍內進行施工；施工相關車輛是否於規劃路線及範圍內行進	☒	☐	☐	 已明確設置標示及圍籬
	3	「減輕」工區周圍設置圍籬或標示：降低機具施工對於周遭生物的干擾	☒	☐	☐	 已明確設置標示及圍籬

	4	「減輕」工區之廚餘處置 :避免吸引流浪犬貓	☒	☐	☐	無廚  餘垃圾棄置
生態保全對象	5	環境保全對象(一)區 內區排及常流水等水域 環境	☒	☐	☐	 無異常狀況
	6	環境保全對象(二)區內既 有大樹保存	☒			 無異常狀況
是否發生環境異常狀況? (如有環境生態異常狀況請通報工 程主辦機關與監造單位)			☐ 是 ☒ 否	異常狀況說明: 解決對策:		

施工廠商方 生態背景人員	 1130708(簽章+日期)	工地主任 (工地負責人)	 (簽章+日期)
-----------------	---	-----------------	--

填表說明:

- 1.「實際檢查情形」請說明檢查結果,並檢附現場照片。(例如「不合格」,請說明不合格事項。)
- 2.檢查不合格事項,請納入附表C-08表單辦理追蹤。
- 3.本表請依虛線反向對折將個人資訊遮蔽後,掃描表單內容並辦理資訊公開。資訊公開內容如有個人資訊,請自行遮蔽後再辦理資訊公開。

經濟部水利署

施工階段生態保育措施自主檢查表

工程名稱：天公壇、頂埔、台溪親子與台溪公園周邊動線景觀環境營造改善計畫

檢查日期：113 年 08 月 07 日

項目	項次	檢查項目	檢查結果		尚未執行	實際檢查情形
			合格	不合格		
生態保育措施	1	「減輕」地表開挖或土方處置，皆採取適當防護措施：每日定期灑水；不進行動工之裸露區域，進行覆蓋；裸露未施工處是否有予以覆蓋；是否有滲出水或地表逕流影響工區週邊或下游水質	☒	☐	☐	 裸露地處已採覆蓋
	2	「縮小」限制施工範圍，勿使機具進入未施工區域或非本計畫區：是否僅於施工範圍內進行施工；施工相關車輛是否於規劃路線及範圍內行進	☒	☐	☐	已明  確設置標示及圍籬

	3	「減輕」工區周圍設置圍籬或標示：降低機具施工對於周遭生物的干擾	☒	☐	☐	 已明確設置標示及圍籬
	4	「減輕」工區之廚餘處置：避免吸引流浪犬貓	☒	☐	☐	 無廚餘垃圾棄置
生態保全對象	5	環境保全對象(一)區內區排及常流水等水域環境	☒	☐	☐	 無異常狀況
	6	環境保全對象(二)區內既有大樹保存	☒			 無異常狀況
是否發生環境異常狀況？ (如有環境生態異常狀況請通報工程主辦機關與監造單位)			☐ 是 ☒ 否	異常狀況說明： 解決對策：		

施工廠商方 生態背景人員	 1130807(簽章+日期)	工地主任 (工地負責人)	 8/7 (簽章+日期)
-----------------	---	-----------------	--

填表說明：

- 1.「實際檢查情形」請說明檢查結果，並檢附現場照片。(例如「不合格」，請說明不合格事項。)
- 2.檢查不合格事項，請納入附表 C-08 表單辦理追蹤。
- 3.本表請依虛線反向對折將個人資訊遮蔽後，掃描表單內容並辦理資訊公開。
資訊公開內容如有個人資訊，請自行遮蔽後再辦理資訊公開。

施工階段生態保育措施自主檢查表


工程名稱：天公壇、頂埔、台溪親子與台溪公園周邊動線景觀環境營造改善計畫

檢查日期：113年09月27日

項目	項次	檢查項目	檢查結果		尚未執行	實際檢查情形
			合格	不合格		
生態保育措施	1	「減輕」地表開挖或土方處置，皆採取適當防護措施：每日定期灑水；不進行動工之裸露區域，進行覆蓋；裸露未施工處是否有予以覆蓋；是否有滲出水或地表逕流影響工區週邊或下游水質	☒	☐	☐	 裸露地處已採覆蓋
	2	「縮小」限制施工範圍，勿使機具進入未施工區域或非本計畫區：是否僅於施工範圍內進行施工；施工相關車輛是否於規劃路線及範圍內行進	☒	☐	☐	 已明確設置標示及圍籬
	3	「減輕」工區周圍設置圍籬或標示：降低機具施工對於周遭生物的干擾	☒	☐	☐	 已明確設置標示及圍籬

	4	「減輕」工區之廚餘處置： 避免吸引流浪犬貓	☒	☐	☐	 無廚餘垃圾棄置
生態保全對象	5	環境保全對象(一)區 內區排及常流水等水域 環境	☐	☒	☐	  機具下溪，且濱溪植被帶已被清除，已通報施工單位確認為二河分署之河道工程   水質混濁，但自案區外上游即如此，故應非本案施工所致。

6	環境保全對象(二)區內既有大樹保存	✓	 無異常狀況
是否發生環境異常狀況? (如有環境生態異常狀況請通報工程主辦機關與監造單位)		☒ 是	異常狀況說明: 機具下後, 渣土已搬清除 解決對策: 已通報營造顧問其施工內容 及重新車位
		☐ 否	

施工廠商方 生態背景人員	 (簽章+日期) 11/20/27	工地主任 (工地負責人)	 (簽章+日期) 9/7
-----------------	---	-----------------	--

填表說明:

- 1.「實際檢查情形」請說明檢查結果, 並檢附現場照片。(例如「不合格」, 請說明不合格事項。)
- 2.檢查不合格事項, 請納入附表C-08表單辦理追蹤。
- 3.本表請依虛線反向對折將個人資訊遮蔽後, 掃描表單內容並辦理資訊公開。資訊公開內容如有個人資訊, 請自行遮蔽後再辦理資訊公開。

C-04

經濟部水利署



施工階段生態保育措施自主檢查表

工程名稱：天公壇、頂埔、台溪親子與台溪公園周邊動線景觀環境營造改善計畫

檢查日期：113 年 10 月 21 日

項目	項次	檢查項目	檢查結果		尚未執行	實際檢查情形
			合格	不合格		
生態保育措施	1	「減輕」地表開挖或土方處置，皆採取適當防護措施：每日定期灑水；不進行動工之裸露區域，進行覆蓋；裸露未施工處是否有予以覆蓋；是否有滲出水或地表逕流影響工區週邊或下游水質	☒	☐	☐	 裸露地處已採覆蓋
	2	「縮小」限制施工範圍，勿使機具進入未施工區域或非本計畫區：是否僅於施工範圍內進行施工；施工相關車輛是否於規劃路線及範圍內行進	☒	☐	☐	 已明確設置標示及圍籬
	3	「減輕」工區周圍設置圍籬或標示：降低機具施工對於周遭生物的干擾	☒	☐	☐	 已明確設置標示及圍籬

	4	「減輕」工區之廚餘處置：避免吸引流浪犬貓	☒	☐	☐	 無廚餘垃圾棄置
生態保全對象	5	環境保全對象(一)區內區排及常流水等水域環境	☒	☐	☐	 無異常狀況
	6	環境保全對象(二)區內既有大樹保存	☒			 無異常狀況
是否發生環境異常狀況？ (如有環境生態異常狀況請通報工程主辦機關與監造單位)			☐ 是 ☒ 否	異常狀況說明： 解決對策：		

施工廠商方 生態背景人員	 1131021(簽章+日期)	工地主任 (工地負責人)	 (簽章+日期)
-----------------	---	-----------------	--

填表說明：

- 1.「實際檢查情形」請說明檢查結果，並檢附現場照片。(例如「不合格」，請說明不合格事項。)
- 2.檢查不合格事項，請納入附表 C-08 表單辦理追蹤。
- 3.本表請依虛線反向對折將個人資訊遮蔽後，掃描表單內容並辦理資訊公開。資訊公開內容如有個人資訊，請自行遮蔽後再辦理資訊公開。

經濟部水利署


施工階段生態保育措施自主檢查表

工程名稱：天公壇、頂埔、台溪親子與台溪公園周邊動線景觀環境營造改善計畫

檢查日期：113年11月25日

項目	項次	檢查項目	檢查結果		尚未執行	實際檢查情形
			合格	不合格		
生態保育措施	1	「減輕」地表開挖或土方處置，皆採取適當防護措施：每日定期灑水；不進行動工之裸露區域，進行覆蓋；裸露未施工處是否有予以覆蓋；是否有滲出水或地表逕流影響工區週邊或下游水質	☒	☐	☐	 裸露地處已採覆蓋
	2	「縮小」限制施工範圍，勿使機具進入未施工區域或非本計畫區：是否僅於施工範圍內進行施工；施工相關車輛是否於規劃路線及範圍內行進	☒	☐	☐	 已明確設置標示及圍籬
	3	「減輕」工區周圍設置圍籬或標示：降低機具施工對於周遭生物的干擾	☒	☐	☐	 已明確設置標示及圍籬

	4	「減輕」工區之廚餘處置 :避免吸引流浪犬貓	☒	☐	☐	 無廚餘垃圾棄置
生態保全對象	5	環境保全對象(一)區 內區排及常流水等水域 環境	☒	☐	☐	 無異常狀況
	6	環境保全對象(二)區內既有 大樹保存	☒			 無異常狀況
是否發生環境異常狀況? (如有環境生態異常狀況請通報工 程主辦機關與監造單位)			☐ 是 ☒ 否	異常狀況說明: 解決對策:		

施工廠商方 生態背景人員	 1131125(簽章+日期)	工地主任 (工地負責人)	 (簽章+日期)
-----------------	---	-----------------	--

填表說明:

- 1.「實際檢查情形」請說明檢查結果,並檢附現場照片。(例如「不合格」,請說明不合格事項。)
- 2.檢查不合格事項,請納入附表C-08表單辦理追蹤。
- 3.本表請依虛線反向對折將個人資訊遮蔽後,掃描表單內容並辦理資訊公開。資訊公開內容如有個人資訊,請自行遮蔽後再辦理資訊公開。

經濟部水利署

施工階段生態保育措施自主檢查表

工程名稱：天公壇、頂埔、台溪親子與台溪公園周邊動線景觀環境營造改善計畫

檢查日期：113年12月24日

項目	項次	檢查項目	檢查結果		尚未執行	實際檢查情形
			合格	不合格		
生態保育措施	1	「減輕」地表開挖或土方處置，皆採取適當防護措施：每日定期灑水；不進行動工之裸露區域，進行覆蓋；裸露未施工處是否有予以覆蓋；是否有滲出水或地表逕流影響工區週邊或下游水質	☒	☐	☐	 2024/12/24 裸露地處已植草
	2	「縮小」限制施工範圍，勿使機具進入未施工區域或非本計畫區：是否僅於施工範圍內進行施工；施工相關車輛是否於規劃路線及範圍內行進	☒	☐	☐	 2024/12/24 已明確設置標示及圍籬
	3	「減輕」工區周圍設置圍籬或標示：降低機具施工對於周遭生物的干擾	☒	☐	☐	 2024/12/24 已明確設置標示及圍籬

	4	「減輕」工區之廚餘處置 :避免吸引流浪犬貓	☒	☐	☐	 無廚餘垃圾棄置
生態保全對象	5	環境保全對象(一)區 內區排及常流水等水域 環境	☒	☐	☐	 無異常狀況
	6	環境保全對象(二)區內既 有大樹保存	☒			 無異常狀況
是否發生環境異常狀況? (如有環境生態異常狀況請通報工 程主辦機關與監造單位)			☐	異常狀況說明:		
			☒	解決對策:		
			☐			
			☐			

施工廠商方 生態背景人員	 1131224(簽章+日期)	工地主任 (工地負責人)	 (簽章+日期)
-----------------	---	-----------------	--

填表說明:

- 1.「實際檢查情形」請說明檢查結果,並檢附現場照片。(例如「不合格」,請說明不合格事項。)
- 2.檢查不合格事項,請納入附表C-08表單辦理追蹤。
- 3.本表請依虛線反向對折將個人資訊遮蔽後,掃描表單內容並辦理資訊公開。資訊公開內容如有個人資訊,請自行遮蔽後再辦理資訊公開。

2024年12月現勘紀錄

現勘日期:2024/12/24

施工進度:

現勘意見:

陸域部分

1. 目前多數工程均以完工,僅剩圍籬未拆除。
2. 植草地部份,由於新植草皮,請協助澆灌,以提高其存活率

水域部分

1. 客雅溪河道作業結束至本月止為三個月,其裸露地部份回復情況十分良好,除部份物種尚未回復外,其覆蓋度部份相較施工前已無兩異。然其所針對移除物種之銀合歡,雖未見小苗萌蘖,但應持續注意其情況

保全對象

1. 工區內受保護的大樹:均完整包覆保護措施,樹木生長情況良好。
2. 客雅溪水體及水域環境:本月未見異常狀況