


經濟部水利署
施工階段生態保育措施自主檢查表

工程名稱：香山濕地蟹居棲地水環境改善計畫工程

檢查日期：114 年 06 月 18 日

項目	項次	檢查項目	抽查結果		尚未執行	實際抽查情形
			合格	不合格		
生態保育措施	1	蟹類受到地表震動影響極大，施工期間避免長時間或於重要時間(蟹類覓食期間為潮水退潮時)產生大型機具振動干擾。	☒	☐	☐	 施工機具行走動線上採鐵板鋪設，並由外側沿線施作。
	2	非屬施工區域之泥灘濕地，避免進入該區造成既有棲地的擾動與破壞。	☒	☐	☐	 施工機具未進行核心灘地區域
	3	施工便道等工程行為迴避既有樹木，保持其樹型態，如須修剪大樹，避免不當修枝。	☒	☐	☐	 未影響或破壞既有樹木
	4	每日便當廚餘集中處理帶離現場，避免野生動物誤食或遭受傷害，不餵食流浪貓狗等動物。	☒	☐	☐	 未有垃圾遺留

C-04 施工階段生態保育措施自主檢查表

	5	工程廢棄物或人為製造之垃圾須集中處理並定期清理。	☒	☐	☐	 未有垃圾廚餘遺留
	6	友善對待工區出沒野生動物(蟹類、鳥類、兩棲類、爬行類等)，禁止捕獵傷害。	☒	☐	☐	 無異常
	7	如有異常狀況發生，請通報有關單位。	☒	☐	☐	無異常
生態保全對象		現地水門及水流情況	☒	☐	☐	 目前未影響既有水流行進，然如大潮時潮水因淤塞而無法進入時應予以疏通
是否發生環境異常狀況?		☐ 是	異常狀況說明： 解決對策：	☒ 否		
施工廠商方生態背景人員	陳志豪 1140618 (簽章+日期)		工地主任 (工地負責人)		黃國昭 1140618 (簽章+日期)	

填表說明：

1. 「實際檢查情形」請說明檢查結果，並檢附現場照片。(例如「不合格」，請說明不合格事項。)
2. 檢查不合格事項，請納入附表 C-08 表單辦理追蹤。
3. 本表請依虛線反向對折將個人資訊遮蔽後，掃描表單內容並辦理資訊公開。資訊公開內容如有個人資訊，請自行遮蔽後再辦理資訊公開。