

經濟部水利署

施工階段生態保育措施自主檢查表


工程名稱：香山濕地蟹居棲地水環境改善計畫工程

檢查日期：114 年 09 月 10 日

項目	項次	檢查項目	抽查結果		尚未執行	實際抽查情形
			合格	不合格		
生態保育措施	1	蟹類受到地表震動影響極大，施工期間避免長時間或於重要時間(蟹類覓食期間為潮水退潮時)產生大型機具振動干擾。	☒	☐	☐	 施工範圍已明確標示。
	2	非屬施工區域之泥灘濕地，避免進入該區造成既有棲地的擾動與破壞。	☒	☐	☐	 施工機具未進行核心灘地區域
	3	施工便道等工程行為迴避既有樹木，保持其樹型態，如須修剪大樹，避免不當修枝。	☒	☐	☐	 未影響或破壞既有樹木
	4	每日便當廚餘集中處理帶離現場，避免野生動物誤食或遭受傷害，不餵食流浪貓狗等動物。	☒	☐	☐	 未有垃圾遺留

C-04 施工階段生態保育措施自主檢查表

	5	工程廢棄物或人為製造之垃圾須集中處理並定期清理。	☒	☐	☐	 2025/09/10 未有垃圾廚餘遺留
	6	友善對待工區出沒野生動物(蟹類、鳥類、兩棲類、爬行類等)，禁止捕獵傷害。	☒	☐	☐	 2025/09/10 無異常
	7	如有異常狀況發生，請通報有關單位。	☒	☐	☐	無異常
生態保全對象		現地水門及水流情況	☒	☐	☐	 2025/09/10 無異常狀況
人是否發生環境異常狀況?	☐ 是	異常狀況說明： 解決對策：	☒ 否			

施工廠商方生態背景人員	 (簽章+日期)	工地主任 (工地負責人)	 (簽章+日期)
-------------	--	-----------------	---

填表說明：

1. 「實際檢查情形」請說明檢查結果，並檢附現場照片。(例如「不合格」，請說明不合格事項。)
2. 檢查不合格事項，請納入附表 C-08 表單辦理追蹤。
3. 本表請依虛線反向對折將個人資訊遮蔽後，掃描表單內容並辦理資訊公開。資訊公開內容如有個人資訊，請自行遮蔽後再辦理資訊公開。

C-08

經濟部水利署
環境生態異常狀況追蹤表

編號：蟹田生態異常-001

工程主辦機關	新竹市政府	檢查日期	民國 114 年 09 月 11 日
工程名稱	香山濕地蟹居棲地環境改善計畫工程		
檢查人員	郭芸君	監造單位	華廷國際設計顧問股份有限公司
		施工廠商	朝勝營造事業股份有限公司
項目類別	☐ 生態保育措施 ☒ 生態保全對象 ☐ 環境生態異常狀況 ☐ 其他：_____	檢查者類別	☐ 廠商自主檢查 ☒ 監造單位抽查

環境生態異常狀況處理事項

一、原因分析

工區內受保護樹木5株根系及樹幹不同程度受傷。

二、改善措施

依據114年9月11日工務會議決議，請承商於114年10月20日前派遣植物專業人員評估並完成補償、保護工作。





處理結果

☒需再行改善/預計完成日期：114年10月20日；說明：枝幹受傷處上藥保護（說明待改善事項）

☐已妥善處理/實際完成日期：__年__月__日；說明：_____（說明改善結果）

監造單位	施工廠商	
	工地主任 (工地負責人)	施工廠商方 生態背景人員
劉效賢 監造人員	黃國照	陳志強

填表人(說明 1)	計畫(/協同) 主持人
	

填表說明：

1. 本表由工程主辦機關委託之生態背景人員填寫。
2. 本表請依虛線反向對折將個人資訊遮蔽後，掃描並辦理資訊公開。資訊公開內容如有個人資訊，請自行遮蔽後再辦理資訊公開。

C-09

經濟部水利署
環境生態異常狀況處理情形彙整表

項次	環境生態異常狀況追蹤表編號	檢查日期	類別	處理結果說明	預計(/實際)完成日期	列入維護管理階段追蹤
01	蟹田生態異常-001	114/09/11	☐ 生態保育措施 ☒ 生態保全對象 ☐ 環境生態異常狀況 ☐ 其他：_____	工區內受保護樹木5株根系及樹幹不同程度受傷，請承商派遣植物專業人員評估並擬定補償、保護工作。	114/09/30	☒ 是 ☐ 否
			☐ 生態保育措施 ☐ 生態保全對象 ☐ 環境生態異常狀況 ☐ 其他：_____			☐ 是 ☐ 否
			☐ 生態保育措施 ☐ 生態保全對象 ☐ 環境生態異常狀況 ☐ 其他：_____			☐ 是 ☐ 否
			☐ 生態保育措施 ☐ 生態保全對象 ☐ 環境生態異常狀況 ☐ 其他：_____			☐ 是 ☐ 否
			☐ 生態保育措施 ☐ 生態保全對象 ☐ 環境生態異常狀況 ☐ 其他：_____			☐ 是 ☐ 否
			☐ 生態保育措施 ☐ 生態保全對象 ☐ 環境生態異常狀況 ☐ 其他：_____			☐ 是 ☐ 否
			☐ 生態保育措施 ☐ 生態保全對象 ☐ 環境生態異常狀況 ☐ 其他：_____			☐ 是 ☐ 否

填表說明：


1. 本表由工程主辦機關委託之生態背景人員填寫。
2. 本表內容如有個人資訊，請自行遮蔽後再辦理資訊公開。

經濟部水利署


施工階段生態保育措施自主檢查表

工程名稱：香山濕地蟹居棲地水環境改善計畫工程

檢查日期：114 年 09 月 22 日

項目	項次	檢查項目	抽查結果		尚未執行	實際抽查情形
			合格	不合格		
生態保育措施	1	蟹類受到地表震動影響極大，施工期間避免長時間或於重要時間(蟹類覓食期間為潮水退潮時)產生大型機具振動干擾。	☒	☐	☐	 2025/09/22 施工範圍已明確標示。
	2	非屬施工區域之泥灘濕地，避免進入該區造成既有棲地的擾動與破壞。	☒	☐	☐	 2025/09/22 施工機具未進行核心灘地區域
	3	施工便道等工程行為迴避既有樹木，保持其樹型態，如須修剪大樹，避免不當修枝。	☒	☐	☐	 2025/09/22 未影響或破壞既有樹木
	4	每日便當廚餘集中處理帶離現場，避免野生動物誤食或遭受傷害，不餵食流浪貓狗等動物。	☒	☐	☐	 2025/09/22 未有垃圾遺留

C-04 施工階段生態保育措施自主檢查表

5	工程廢棄物或人為製造之垃圾須集中處理並定期清理。	☒	☐	☐	 未有垃圾廚餘遺留
6	友善對待工區出沒野生動物(蟹類、鳥類、兩棲類、爬行類等)，禁止捕獵傷害。	☒	☐	☐	 無異常
7	如有異常狀況發生，請通報有關單位。	☒	☐	☐	無異常
生態保全對象	現地水門及水流情況	☒	☐	☐	 無異常狀況
人是否發生環境異常狀況?	☐ 是	異常狀況說明： 解決對策：		☒ 否	
施工廠商方生態背景人員	 (簽章+日期)	工地主任 (工地負責人)		 (簽章+日期)	

填表說明：

1. 「實際檢查情形」請說明檢查結果，並檢附現場照片。(例如「不合格」，請說明不合格事項。)
2. 檢查不合格事項，請納入附表 C-08 表單辦理追蹤。
3. 本表請依虛線反向對折將個人資訊遮蔽後，掃描表單內容並辦理資訊公開。資訊公開內容如有個人資訊，請自行遮蔽後再辦理資訊公開。