

C-04 施工階段生態保育措施自主檢查表



經濟部水利署
施工階段生態保育措施自主檢查表

工程名稱：香山濕地蟹居棲地水環境改善計畫工程

檢查日期：114 年 11 月 04 日

項目	項次	檢查項目	抽查結果		尚未執行	實際抽查情形
			合格	不 合 格		
生態保育措施	1	蟹類受到地表震動影響極大，施工期間避免長時間或於重要時間(蟹類覓食期間為潮水退潮時)產生大型機具振動干擾。	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	 2025/11/04 施工範圍已明確標示。
	2	非屬施工區域之泥灘濕地，避免進入該區造成既有棲地的擾動與破壞。	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	 2025/11/04 施工機具未進行核心灘地區域
	3	施工便道等工程行為迴避既有樹木，保持其樹型態，如須修剪大樹，避免不當修枝。	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	 2025/11/04 未影響或破壞既有樹木
	4	每日便當廚餘集中處理帶離現場，避免野生動物誤食或遭受傷害，不餵食流浪貓狗等動物。	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	 2025/11/04 未有垃圾遺留

C-04 施工階段生態保育措施自主檢查表

	5	工程廢棄物或人為製造之垃圾須集中處理並定期清理。	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	 2025/11/04	未有垃圾廢餘遺留	
	6	友善對待工區出沒野生動物(蟹類、鳥類、兩棲類、爬行類等)，禁止捕獵傷害。	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	 2025/11/04	無異常	
	7	如有異常狀況發生，請通報有關單位。	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	 2025/11/04	無異常	
生態保全對象		現地水門及水流情況	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	 2025/11/04	無異常狀況	
人是否發生環境異常狀況？		<input type="checkbox"/> 是	異常狀況說明： 解決對策：	<input type="checkbox"/> 否		
施工廠商方生態背景人員		 11/04 (簽章+日期)	工地主任 (工地負責人)	 11/04 (簽章+日期)		

填表說明：

- 「實際檢查情形」請說明檢查結果，並檢附現場照片。(例如「不合格」，請說明不合格事項。)
- 檢查不合格事項，請納入附表C-08表單辦理追蹤。
- 本表請依虛線反向對折將個人資訊遮蔽後，掃描表單內容並辦理資訊公開。資訊公開內容如有個人資訊，請自行遮蔽後再辦理資訊公開。

C-04 施工階段生態保育措施自主檢查表

經濟部水利署
施工階段生態保育措施自主檢查表

工程名稱：香山濕地蟹居棲地水環境改善計畫工程

檢查日期：114 年 11 月 25 日


項目	項次	檢查項目	抽查結果		尚未執行	實際抽查情形
			合格	不 合 格		
生態保育措施	1	蟹類受到地表震動影響極大，施工期間避免長時間或於重要時間(蟹類覓食期間為潮水退潮時)產生大型機具振動干擾。	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	 施工範圍已明確標示。
	2	非屬施工區域之泥灘濕地，避免進入該區造成既有棲地的擾動與破壞。	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	   已開始進行覆土，由西側往內進行，土堆部份暫置於入口處。覆土區未有揚塵情況

C-04 施工階段生態保育措施自主檢查表

	3	施工便道等工程行為迴避既有樹木，保持其樹型態，如須修剪大樹，避免不當修枝。	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	 未影響或破壞既有樹木
	4	每日便當廚餘集中處理帶離現場，避免野生動物誤食或遭受傷害，不餵食流浪貓狗等動物。	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	 未有垃圾遺留
	5	工程廢棄物或人為製造之垃圾須集中處理並定期清理。	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	 未有垃圾廚餘遺留
	6	友善對待工區出沒野生動物(蟹類、鳥類、兩棲類、爬行類等)，禁止捕獵傷害。	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	 未見有螃蟹或其它生物活動
	7	如有異常狀況發生，請通報有關單位。	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	 已開始進行覆土作業
	生態保全對象		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	 目前區內水域情況尚屬良好，未有阻礙水流或其它阻塞情況

C-04 施工階段生態保育措施自主檢查表

人是否發生環境異常狀況?	<input type="checkbox"/> 是	異常狀況說明: 解決對策:	<input checked="" type="checkbox"/> 否	珊瑚礁花，但覆土區後僅將待 開淨其表面
--------------	----------------------------	------------------	---------------------------------------	------------------------

施工廠商方生態背景人員  114.11.25 (簽章+日期)	工地主任 (工地負責人)	  (簽章+日期)
--	-----------------	--

填表說明：

- 「實際檢查情形」請說明檢查結果，並檢附現場照片。(例如「不合格」，請說明不合格事項。)
- 檢查不合格事項，請納入附表 C-08 表單辦理追蹤。
- 本表請依虛線反向對折將個人資訊遮蔽後，掃描表單內容並辦理資訊公開。資訊公開內容如有個人資訊，請自行遮蔽後再辦理資訊公開。

內進行，土堆部份暫置於入口處。覆土區未有揚塵情況