

新竹市政府 施工階段生態保育措施抽查表

工程名稱：香山濕地蟹居棲地水環境改善計畫

抽查日期：114 年 5 月 6 日

項目	項次	檢查項目	抽查結果		尚未執行	實際抽查情形
			合格	不合格		
生態保育措施	1	蟹類受到地表震動影響極大，施工期間避免長時間或於重要時間(蟹類覓食期間為潮水退潮時)產生大型機具振動干擾。	☐	☐	☒	備料期間，尚未進入泥攤濕地。
	2	非屬施工區域之泥灘濕地，避免進入該區造成既有棲地的擾動與破壞。	☐	☐	☒	備料期間，尚未進入泥攤濕地。
	3	施工便道等工程行為迴避既有樹木，保持其樹型態，如須修剪大樹，避免不當修枝。	☒	☐	☐	使用既有道路為施工便道，迴避周邊樹木。
	4	每日便當廚餘集中處理帶離現場，避免野生動物誤食或遭受傷害，不餵食流浪貓狗等動物。	☒	☐	☐	確實提醒施工廠商，每日將垃圾廚餘集中處理並帶離現場。
	5	工程廢棄物或人為製造之垃圾須集中處理並定期清理。	☒	☐	☐	工程廢棄物須集中處理並定期清理。
	6	友善對待工區出沒野生動物(蟹類、鳥類、兩棲類、爬行類等)，禁止捕獵傷害。	☒	☐	☐	確實提醒廠商應友善對待工區出沒野生動物，並嚴禁捕獵傷害。
	7	如有異常狀況發生，請通報有關單位。	☐	☐	☒	暫無異常狀況發生
生態保全對象		現地水門及水流情況	☒	☐	☐	維持水流行進暢通
是否發生環境異常狀況？		☐ 是	異常狀況說明： 解決對策：			☐ 否

監造單位 (現場監造人員)	劉斗賢 5/6 (簽章+日期)	工程主辦機關方 生態背景人員	陳玉如 5/6 (簽章+日期)
監造單位 (監造主任)	劉斗賢 5/6 (簽章+日期)	施工廠商方 生態背景人員	陳玉如 114.05.06 (簽章+日期)

填表說明：

1. 本表請工程主辦機關委託之生態背景人員於辦理抽查作業時填寫。
2. 「實際抽查情形」請說明抽查結果，並檢附現場照片。(例如「不合格」，請說明不合格事項)；本表抽查不合格事項，請納入附表 C-08 表單辦理追蹤。
3. 本表請依虛線反向對折將個人資訊遮蔽後，掃描表單內容並辦理資訊公開。資訊公開內容如有個人資訊，請自行遮蔽後再辦理資訊公開。

相關照片

項次 1		項次 2	
項次 3		項次 3	 保全樹木皆以黃色警示帶標示
項次 4、 5			 工程材料暫置區