

經濟部水利署
施工階段生態保育措施自主檢查表

工程名稱：新竹左岸經國大橋至水源生態池橋下及提上空間建置計畫新建工程

檢查日期：114年12月15日

項目	項次	檢查項目	檢查結果		尚未執行	實際檢查情形
			合格	不合格		
生態保育措施	1	施工圍籬明確界定工程邊界, 施工位置、材料堆置區等, 不超出工程邊界。	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>施工範圍及材料堆置區均在施工區內, 無超出邊界情形。</p> 
	2	迴避不擾動鄰近工區之大樹及樹林, 如有需要設置保護設施。	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>受保護樹木保護情形無虞。相關工程未超過管制邊界。惟部分喬木有碰撞受傷狀況, 已請工班上藥並包覆保護。</p> 
	3	區域內納入施工前保全對象造冊之植栽依要求設置保護設施, 施工動線、位置與材料堆置區等皆需迴避不擾動。	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>以確認公路局進場施作邊界側植栽保護範圍未受擾動。</p> 

4	依據植栽專業生態背景人員，確實進行工區內擬鋸除之外來物種辨識與標示，外來物種移除工作除面積大於20m ² 以上處或經生態人員同意處，皆須以人工執行移除作業。確實避免工程鋸除工區內非外來物種之植栽。	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	工區水源出入口至高速公路段，外來種(銀合歡)已清除。 	
5	每日便當廚餘集中處理帶離現場，避免野生動物誤食或遭受傷害，不餵食流浪貓狗等動物。	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	工地未見便當、廚餘等食物，有作妥集中帶離工作。	
6	工程廢棄物或人為製造之垃圾須集中處理並定期清理。	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	現地垃圾及人造廢棄物已集中帶離。	
7	友善對待工區出沒野生動物(犬類、鳥類、爬行類等)，禁止捕獵傷害。	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	工區目前未觀測到珍稀或保育物種，並確實提醒施工人員禁止傷害野生動物。	
8	如有異常狀況發生，請通報有關單位。	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	無	
是否發生環境異常狀況? (如有環境生態異常狀況請通報工程主辦機關與監造單位)		<input type="checkbox"/> 是	異常狀況說明：			
		<input checked="" type="checkbox"/> 否				

施工廠商方 生態背景人員	李政愷 	工地主任 (工地負責人)	張清福 
-----------------	--	-----------------	--

填表說明：

1. 「實際檢查情形」請說明檢查結果，並檢附現場照片。(例如「不合格」，請說明不合格事項。)
2. 檢查不合格事項，請納入附表 C-08 表單辦理追蹤。
3. 本表請依虛線反向對折將個人資訊遮蔽後，掃描表單內容並辦理資訊公開。資訊公開內容如有個人資訊，請自行遮蔽後再辦理資訊公開。

經濟部水利署
施工階段生態保育措施自主檢查表

工程名稱：新竹左岸經國大橋至水源生態池橋下及提上空間建置計畫新建工程

檢查日期：114年12月29日

項目	項次	檢查項目	檢查結果		尚未執行	實際檢查情形
			合格	不合格		
生態保育措施	1	施工圍籬明確界定工程邊界, 施工位置、材料堆置區等, 不超出工程邊界。	■	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>現地機具施工位置在施工區內, 無超出邊界情形。</p> 
	2	迴避不擾動鄰近工區之大樹及樹林, 如有需要設置保護設施。	■	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>施工區段被保護喬木情形良好, 未見工程擾動受傷情形。</p> 
	3	區域內納入施工前保全對象造冊之植栽依要求設置保護設施, 施工動線、位置與材料堆置區等皆需迴避不擾動。	■	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>現地開挖範圍, 確認位於保護邊線內, 預計保全對象樹種區域均無擾動。</p> 

4	依據植栽專業生態背景人員，確實進行工區內擬劇除之外來物種辨識與標示，外來物種移除工作除面積大於20m ² 以上處或經生態人員同意處，皆須以人工執行移除作業。確實避免工程劇除工區內非外來物種之植栽。	■	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	工區內零星銀合歡苗均已清除。 	
5	每日便當廚餘集中處理帶離現場，避免野生動物誤食或遭受傷害，不餵食流浪貓狗等動物。	■	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	工地未見便當、廚餘等食物，有作妥集中帶離工作。	
6	工程廢棄物或人為製造之垃圾須集中處理並定期清理。	■	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	工區見零星瓶罐，已請現場檢除。 	
7	友善對待工區出沒野生動物(犬類、鳥類、爬行類等)，禁止捕獵傷害。	■	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	工區目前未觀測到珍稀或保育物種，並確實提醒施工人員禁止傷害野生動物。	
8	如有異常狀況發生，請通報有關單位。	■	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	無	
是否發生環境異常狀況？ (如有環境生態異常狀況請通報工程主辦機關與監造單位)		<input type="checkbox"/> 是	異常狀況說明：			
		<input checked="" type="checkbox"/> 否				

施工廠商方 生態背景人員	 	工地主任 (工地負責人)	 
-----------------	--	-----------------	--

填表說明：

1. 「實際檢查情形」請說明檢查結果，並檢附現場照片。(例如「不合格」，請說明不合格事項。)
2. 檢查不合格事項，請納入附表 C-08 表單辦理追蹤。
3. 本表請依虛線反向對折將個人資訊遮蔽後，掃描表單內容並辦理資訊公開。資訊公開內容如有個人資訊，請自行遮蔽後再辦理資訊公開。