C-04

經濟部水利署
施工階段生態保育措施自主檢查表

工程名稱：新竹左岸經國大橋至水源生態池橋下及提上空間建置計畫新建工程

檢查日期：115 年 09 月 04 日

項目	項次	檢查項目	檢查結果		尚未執行	實際檢查情形
			合格	不合格		
生態保育措施	1	施工圍籬明確界定工程邊界,施工位置、材料堆置區等,不超出工程邊界。	■	□	□	本工程於 115/07/02 辦理停工，現地機具確實停置於指認區域，確實迴避不擾動區。
	2	迴避不擾動鄰近工區之大樹及樹林,如有需要設置保護設施。	■	□	□	現地保全對象，均有確實迴避，工區範圍不超出投影線。
	3	區域內納入施工前保全對象造冊之植栽依要求設置保護設施,施工動線、位置與材料堆置區等皆需迴避不擾動。	■	□	□	水源段預計保留樹木均確實保留，並留有保全綁定標記。
	4	依據植栽專業生態背景人員,確實進行工區內擬鋸除之外來物種辨識與標示, 外來物種移除工作除面積大於20m2以上處或經生態人員同意處,皆須以人工執行移除作業。確實避免工程鋸除工區內非外來物種之植栽。	□	■	□	工區見銀合歡樹苗，已通知現場盡速依程序連根拔起清除。

	5	每日便當廚餘集中處理帶離現場,避免野生動物誤食或遭受傷害,不餵食流浪貓狗等動物。	■	□	□	目前停工中，工地未見便當、廚餘等食物。
	6	工程廢棄物或人為製造之垃圾須集中處理並定期清理。	■	□	□	目前停工中，工地環境衛生狀況尚屬良好。
	7	友善對待工區出沒野生動物(犬類、鳥類、爬行類等),禁止捕獵傷害。	■	□	□	工區目前未觀測到珍稀或保育物種，並確實提醒施工人員禁止傷害野生動物。
	8	如有異常狀況發生,請通報有關單位。	■	□	□	無

是否發生環境異常狀況? (如有環境生態異常狀況請通報工程主辦機關與監造單位)	□是	異常狀況說明：
	■否	

施工廠商方 生態背景人員	余玫惠	工地主任 (工地負責人)	張瑞福

填表說明：

1.「實際檢查情形」請說明檢查結果，並檢附現場照片。(例如「不合格」，請說明不合格事項。)

2.檢查不合格事項，請納入附表 C-08 表單辦理追蹤。

3.本表請依虛線反向對折將個人資訊遮蔽後，掃描表單內容並辦理資訊公開。

資訊公開內容如有個人資訊，請自行遮蔽後再辦理資訊公開。


C-04

經濟部水利署
施工階段生態保育措施自主檢查表

工程名稱：新竹左岸經國大橋至水源生態池橋下及提上空間建置計畫新建工程

檢查日期：115 年 09 月 22 日

項目	項次	檢查項目	檢查結果		尚未執行	實際檢查情形
			合格	不合格		
生態保育措施	1	施工圍籬明確界定工程邊界,施工位置、材料堆置區等,不超出工程邊界。	■	□	□	本工程於 115/07/02 辦理停工，現地無施工情況。
	2	迴避不擾動鄰近工區之大樹及樹林,如有需要設置保護設施。	■	□	□	鄰近工區之植栽迴避區均保護良好。
	3	區域內納入施工前保全對象造冊之植栽依要求設置保護設施,施工動線、位置與材料堆置區等皆需迴避不擾動。	■	□	□	工區內保護樹木確實保留，前期受傷、上藥保護樹木復原狀況良好。

	4	依據植栽專業生態背景人員,確實進行工區內擬剷除之外來物種辨識與標示, 外來物種移除工作除面積大於20m2以上處或經生態人員同意處,皆須以人工執行移除作業。確實避免工程剷除工區內非外來物種之植栽。	□	■	□	115.09.04所標示銀合歡樹苗，已拔起清除。 
	5	每日便當廚餘集中處理帶離現場,避免野生動物誤食或遭受傷害,不餵食流浪貓狗等動物。	■	□	□	目前停工中，工地未見便當、廚餘等食物。 
	6	工程廢棄物或人為製造之垃圾須集中處理並定期清理。	■	□	□	目前停工中，工地環境衛生狀況尚屬良好。 
	7	友善對待工區出沒野生動物(犬類、鳥類、爬行類等),禁止捕獵傷害。	■	□	□	工區目前未觀測到珍稀或保育物種，並確實提醒施工人員禁止傷害野生動物。
	8	如有異常狀況發生,請通報有關單位。	■	□	□	無

是否發生環境異常狀況? (如有環境生態異常狀況請通報工程主辦機關與監造單位)	□是	異常狀況說明：
	■否	

施工廠商方 生態背景人員	余政憲	工地主任 (工地負責人)	張珠福

填表說明：

1.「實際檢查情形」請說明檢查結果，並檢附現場照片。(例如「不合格」，請說明不合格事項。)

2.檢查不合格事項，請納入附表C-08表單辦理追蹤。

3.本表請依虛線反向對折將個人資訊遮蔽後，掃描表單內容並辦理資訊公開。資訊公開內容如有個人資訊，請自行遮蔽後再辦理資訊公開。