



經濟部水利署
施工階段生態保育措施抽查表

工程名稱：客雅溪天公壇、頂埔、台溪親子與台溪公園周邊動線景觀環境營造改善計畫

抽查日期：112 年 9 月 12 日

項目	項次	檢查項目	抽查結果		尚未執行	實際抽查情形
			合格	不合格		
生態保育措施	1	「減輕」地表開挖或土方處置，皆採取適當防護措施：每日定期灑水；不進行動工之裸露區域，進行覆蓋；裸露未施工處是否有予以覆蓋；是否有滲出水或地表逕流影響工區週邊或下游水質。	☒	☐	☐	 裸露地皆有覆蓋防塵網
	2	「縮小」限制施工範圍，勿使機具進入未施工區域或非本計畫區：是否僅於施工範圍內進行施工；施工相關車輛是否於規劃路線及範圍內行進。	☒	☐	☐	 工區範圍設置施工圍籬限制施工範圍
	3	「減輕」工區周圍設置圍籬或標示；降低機具施工對於周遭生物的干擾。	☒	☐	☐	 設置甲種圍籬隔離周遭生物
	4	「減輕」工區之廚餘處置。	☒	☐	☐	 現場未發現廚餘

生態保全對象	5	環境保全對象(一)區內區排及常流水等水域環境。	☒	☐	☐	 水域環境未影響
	6	環境保全對象(二)區內既有大樹保存	☒	☐	☐	 區內大樹全數原地保留
是否發生環境異常狀況？		☐ 是 ☒ 否	異常狀況說明： 解決對策：			

監造單位 (現場監造人員)	 (簽章+日期)	工程主辦機關方 生態背景人員	 (簽章+日期)
監造單位 (監造主任)	 (簽章+日期)	施工廠商方 生態背景人員	 (簽章+日期)

填表說明：

1. 本表請工程主辦機關委託之生態背景人員於辦理抽查作業時填寫。
2. 「實際抽查情形」請說明抽查結果，並檢附現場照片。(例如「不合格」，請說明不合格事項)；本表抽查不合格事項，請納入附表 C-08 表單辦理追蹤。
3. 本表請依虛線反向對折將個人資訊遮蔽後，掃描表單內容並辦理資訊公開。資訊公開內容如有個人資訊，請自行遮蔽後再辦理資訊公開。



經濟部水利署
施工階段生態保育措施抽查表

工程名稱：客雅溪天公壇、頂埔、台溪親子與台溪公園周邊動線景觀環境營造改善計畫

抽查日期：112 年 10 月 17 日

項目	項次	檢查項目	抽查結果		尚未執行	實際抽查情形
			合格	不合格		
生態保育措施	1	「減輕」地表開挖或土方處置，皆採取適當防護措施：每日定期灑水；不進行動工之裸露區域，進行覆蓋；裸露未施工處是否有予以覆蓋；是否有滲出水或地表逕流影響工區週邊或下游水質。	☒	☐	☐	 工區內裸露地正進行植草作業
	2	「縮小」限制施工範圍，勿使機具進入未施工區域或非本計畫區：是否僅於施工範圍內進行施工；施工相關車輛是否於規劃路線及範圍內行進。	☒	☐	☐	 工區範圍皆以施工圍籬或既有圍欄限制/區隔施工範圍
	3	「減輕」工區周圍設置圍籬或標示；降低機具施工對於周遭生物的干擾。	☒	☐	☐	 設置圍籬隔離周遭生物
	4	「減輕」工區之廚餘處置。	☒	☐	☐	 現場未發現廚餘

生態保全對象	5	環境保全對象(一)區內區排及常流水等水域環境。	☒	☐	☐	 2023/10/17 水域環境未影響
	6	環境保全對象(二)區內既有大樹保存	☒	☐	☐	 2025/10/17 區內大樹全數原地保留
是否發生環境異常狀況？		☐ 是 ☒ 否	異常狀況說明： 解決對策：			

監造單位 (現場監造人員)	 (簽章+日期)	工程主辦機關方 生態背景人員	 (簽章+日期)
監造單位 (監造主任)	 (簽章+日期)	施工廠商方 生態背景人員	 (簽章+日期)

填表說明：

1. 本表請工程主辦機關委託之生態背景人員於辦理抽查作業時填寫。
2. 「實際抽查情形」請說明抽查結果，並檢附現場照片。(例如「不合格」，請說明不合格事項)；本表抽查不合格事項，請納入附表 C-08 表單辦理追蹤。
3. 本表請依虛線反向對折將個人資訊遮蔽後，掃描表單內容並辦理資訊公開。資訊公開內容如有個人資訊，請自行遮蔽後再辦理資訊公開。




經濟部水利署
施工階段生態保育措施抽查表

工程名稱：客雅溪天公壇、頂埔、台溪親子與台溪公園周邊動線景觀環境營造改善計畫

抽查日期：112 年 11 月 23 日

項目	項次	檢查項目	抽查結果		尚未執行	實際抽查情形
			合格	不合格		
生態 保育 措施	1	「減輕」地表開挖或土方處置，皆採取適當防護措施：每日定期灑水；不進行動工之裸露區域，進行覆蓋；裸露未施工處是否有予以覆蓋；是否有滲出水或地表逕流影響工區週邊或下游水質。	☒	☐	☐	 工區裸露地植草作業已完成
	2	「縮小」限制施工範圍，勿使機具進入未施工區域或非本計畫區：是否僅於施工範圍內進行施工；施工相關車輛是否於規劃路線及範圍內行進。	☒	☐	☐	 工區範圍皆以施工圍籬或既有圍欄限制/區隔施工範圍
	3	「減輕」工區周圍設置圍籬或標示；降低機具施工對於周遭生物的干擾。	☒	☐	☐	 設置圍籬隔離周遭生物
	4	「減輕」工區之廚餘處置。	☒	☐	☐	 現場未發現廚餘

生態 保全 對象	5	環境保全對象(一)區內區排及常流水等水域環境。	☒	☐	☐	 水域環境未影響
	6	環境保全對象(二)區內既有大樹保存	☒	☐	☐	 區內大樹全數原地保留
是否發生環境異常狀況？		☐ 是 ☒ 否	異常狀況說明： 解決對策：			

監造單位 (現場監造人員)	 (簽章+日期)	工程主辦機關方 生態背景人員	 (簽章+日期)
監造單位 (監造主任)	 (簽章+日期)	施工廠商方 生態背景人員	 (簽章+日期)

填表說明：

1. 本表請工程主辦機關委託之生態背景人員於辦理抽查作業時填寫。
2. 「實際抽查情形」請說明抽查結果，並檢附現場照片。(例如「不合格」，請說明不合格事項)；本表抽查不合格事項，請納入附表 C-08 表單辦理追蹤。
3. 本表請依虛線反向對折將個人資訊遮蔽後，掃描表單內容並辦理資訊公開。資訊公開內容如有個人資訊，請自行遮蔽後再辦理資訊公開。



經濟部水利署
施工階段生態保育措施抽查表

工程名稱：客雅溪天公壇、頂埔、台溪親子與台溪公園周邊動線景觀環境營造改善計畫

抽查日期：112 年 12 月 08 日

項目	項次	檢查項目	抽查結果		尚未執行	實際抽查情形
			合格	不合格		
生態保育措施	1	「減輕」地表開挖或土方處置，皆採取適當防護措施：每日定期灑水；不進行動工之裸露區域，進行覆蓋；裸露未施工處是否有予以覆蓋；是否有滲出水或地表逕流影響工區週邊或下游水質。	☒	☐	☐	 工區裸露地植草作業已完成，生長狀況良好。
	2	「縮小」限制施工範圍，勿使機具進入未施工區域或非本計畫區：是否僅於施工範圍內進行施工；施工相關車輛是否於規劃路線及範圍內行進。	☒	☐	☐	 工區範圍皆以施工圍籬或既有圍欄限制/區隔施工範圍
	3	「減輕」工區周圍設置圍籬或標示；降低機具施工對於周遭生物的干擾。	☒	☐	☐	 設置圍籬隔離周遭生物
	4	「減輕」工區之廚餘處置。	☒	☐	☐	 現場未發現廚餘

生態 保全 對象	5	環境保全對象(一)區內區排及常流水等水域環境。	☒	☐	☐	 水域環境未影響
	6	環境保全對象(二)區內既有大樹保存	☒	☐	☐	 區內大樹全數原地保留
是否發生環境異常狀況？		☐ 是 ☒ 否	異常狀況說明： 解決對策：			

監造單位 (現場監造人員)	 (簽章+日期)	工程主辦機關方 生態背景人員	 (簽章+日期)
監造單位 (監造主任)	 (簽章+日期)	施工廠商方 生態背景人員	 (簽章+日期)

填表說明：

1. 本表請工程主辦機關委託之生態背景人員於辦理抽查作業時填寫。
2. 「實際抽查情形」請說明抽查結果，並檢附現場照片。(例如「不合格」，請說明不合格事項)；本表抽查不合格事項，請納入附表 C-08 表單辦理追蹤。
3. 本表請依虛線反向對折將個人資訊遮蔽後，掃描表單內容並辦理資訊公開。資訊公開內容如有個人資訊，請自行遮蔽後再辦理資訊公開。





經濟部水利署
施工階段生態保育措施抽查表

工程名稱：客雅溪天公壇、頂埔、台溪親子與台溪公園周邊動線景觀環境營造改善計畫

抽查日期：113 年 01 月 11 日

項目	項次	檢查項目	抽查結果		尚未執行	實際抽查情形
			合格	不合格		
生態保育措施	1	「減輕」地表開挖或土方處置，皆採取適當防護措施：每日定期灑水；不進行動工之裸露區域，進行覆蓋；裸露未施工處是否有予以覆蓋；是否有滲出水或地表逕流影響工區週邊或下游水質。	☒	☐	☐	 草皮補植與養護生長狀況良好。
	2	「縮小」限制施工範圍，勿使機具進入未施工區域或非本計畫區：是否僅於施工範圍內進行施工；施工相關車輛是否於規劃路線及範圍內行進。	☒	☐	☐	 工區範圍皆以施工圍籬或既有圍欄限制/區隔施工範圍
	3	「減輕」工區周圍設置圍籬或標示；降低機具施工對於周遭生物的干擾。	☒	☐	☐	 設置圍籬隔離周遭生物
	4	「減輕」工區之廚餘處置。	☒	☐	☐	 現場未發現廚餘、垃圾

生態 保全 對象	5	環境保全對象(一)區內區排及常流水等水域環境。	☒	☐	☐	 水域環境未影響
	6	環境保全對象(二)區內既有大樹保存	☒	☐	☐	 區內大樹全數原地保留
是否發生環境異常狀況？		☐ 是 ☒ 否	異常狀況說明： 解決對策：			

監造單位 (現場監造人員)	 (簽章+日期)	工程主辦機關方 生態背景人員	 (簽章+日期)
監造單位 (監造主任)	 (簽章+日期)	施工廠商方 生態背景人員	 (簽章+日期)

填表說明：

1. 本表請工程主辦機關委託之生態背景人員於辦理抽查作業時填寫。
2. 「實際抽查情形」請說明抽查結果，並檢附現場照片。(例如「不合格」，請說明不合格事項)；本表抽查不合格事項，請納入附表 C-08 表單辦理追蹤。
3. 本表請依虛線反向對折將個人資訊遮蔽後，掃描表單內容並辦理資訊公開。資訊公開內容如有個人資訊，請自行遮蔽後再辦理資訊公開。



經濟部水利署
施工階段生態保育措施抽查表

工程名稱：客雅溪天公壇、頂埔、台溪親子與台溪公園周邊動線景觀環境營造改善計畫

抽查日期：113 年 02 月 20 日

項目	項次	檢查項目	抽查結果		尚未執行	實際抽查情形
			合格	不合格		
生態保育措施	1	「減輕」地表開挖或土方處置，皆採取適當防護措施：每日定期灑水；不進行動工之裸露區域，進行覆蓋；裸露未施工處是否有予以覆蓋；是否有滲出水或地表逕流影響工區週邊或下游水質。	☒	☐	☐	 裸露地以防塵黑網覆蓋避免揚塵
	2	「縮小」限制施工範圍，勿使機具進入未施工區域或非本計畫區：是否僅於施工範圍內進行施工；施工相關車輛是否於規劃路線及範圍內行進。	☒	☐	☐	 工區範圍皆以施工圍籬或既有圍欄限制/區隔施工範圍
	3	「減輕」工區周圍設置圍籬或標示；降低機具施工對於周遭生物的干擾。	☒	☐	☐	 設置圍籬隔離周遭生物
	4	「減輕」工區之廚餘處置。	☒	☐	☐	 現場未發現廚餘、垃圾

生態 保全 對象	5	環境保全對象(一)區內區排及常流水等水域環境。	☒	☐	☐	
	水域環境未影響					
6	環境保全對象(二)區內既有大樹保存	☒	☐	☐		
區內大樹全數原地保留						
是否發生環境異常狀況?		☐ 是	異常狀況說明： 解決對策：			
		☒ 否				

監造單位 (現場監造人員)	 (簽章+日期)	工程主辦機關方 生態背景人員	 (簽章+日期)
監造單位 (監造主任)	 (簽章+日期)	施工廠商方 生態背景人員	 (簽章+日期)

填表說明：

1. 本表請工程主辦機關委託之生態背景人員於辦理抽查作業時填寫。
2. 「實際抽查情形」請說明抽查結果，並檢附現場照片。(例如「不合格」，請說明不合格事項)；本表抽查不合格事項，請納入附表 C-08 表單辦理追蹤。
3. 本表請依虛線反向對折將個人資訊遮蔽後，掃描表單內容並辦理資訊公開。資訊公開內容如有個人資訊，請自行遮蔽後再辦理資訊公開。

經濟部水利署
施工階段生態保育措施抽查表

工程名稱：客雅溪天公壇、頂埔、台溪親子與台溪公園周邊動線景觀環境營造改善計畫

抽查日期：113 年 03 月 1 日

項目	項次	檢查項目	抽查結果		尚未執行	實際抽查情形
			合格	不合格		
生態保育措施	1	「減輕」地表開挖或土方處置，皆採取適當防護措施：每日定期灑水；不進行動工之裸露區域，進行覆蓋；裸露未施工處是否有予以覆蓋；是否有滲出水或地表逕流影響工區週邊或下游水質。	☒	☐	☐	 裸露地以防塵黑網覆蓋避免揚塵
	2	「縮小」限制施工範圍，勿使機具進入未施工區域或非本計畫區：是否僅於施工範圍內進行施工；施工相關車輛是否於規劃路線及範圍內行進。	☒	☐	☐	 工區範圍皆以施工圍籬或既有圍欄限制/區隔施工範圍
	3	「減輕」工區周圍設置圍籬或標示；降低機具施工對於周遭生物的干擾。	☒	☐	☐	 設置圍籬隔離周遭生物
	4	「減輕」工區之廚餘處置。	☒	☐	☐	 現場未發現廚餘、垃圾

生態保全對象	5	環境保全對象(一)區內區排及常流水等水域環境。	☒	☐	☐	 水域環境未影響
	6	環境保全對象(二)區內既有大樹保存	☒	☐	☐	 區內大樹全數原地保留
是否發生環境異常狀況?		☐ 是 ☒ 否	異常狀況說明： 解決對策：			

監造單位 (現場監造人員)	 (簽章+日期)	工程主辦機關方 生態背景人員	 (簽章+日期)
監造單位 (監造主任)	 (簽章+日期)	施工廠商方 生態背景人員	 (簽章+日期)

填表說明：

1. 本表請工程主辦機關委託之生態背景人員於辦理抽查作業時填寫。
2. 「實際抽查情形」請說明抽查結果，並檢附現場照片。(例如「不合格」，請說明不合格事項)；本表抽查不合格事項，請納入附表 C-08 表單辦理追蹤。
3. 本表請依虛線反向對折將個人資訊遮蔽後，掃描表單內容並辦理資訊公開。資訊公開內容如有個人資訊，請自行遮蔽後再辦理資訊公開。


經濟部水利署
施工階段生態保育措施抽查表

工程名稱：客雅溪天公壇、頂埔、台溪親子與台溪公園周邊動線景觀環境營造改善計畫

抽查日期：113 年 04 月 10 日

項目	項次	檢查項目	抽查結果		尚未執行	實際抽查情形
			合格	不合格		
生態保育措施	1	「減輕」地表開挖或土方處置，皆採取適當防護措施：每日定期灑水；不進行動工之裸露區域，進行覆蓋；裸露未施工處是否有予以覆蓋；是否有滲出水或地表逕流影響工區週邊或下游水質。	☒	☐	☐	 裸露地採覆蓋或灑水抑制揚塵
	2	「縮小」限制施工範圍，勿使機具進入未施工區域或非本計畫區：是否僅於施工範圍內進行施工；施工相關車輛是否於規劃路線及範圍內行進。	☒	☐	☐	 工區範圍皆以施工圍籬或既有圍欄限制/區隔施工範圍
	3	「減輕」工區周圍設置圍籬或標示；降低機具施工對於周遭生物的干擾。	☒	☐	☐	 設置圍籬隔離周遭生物
	4	「減輕」工區之廚餘處置。	☒	☐	☐	 現場未發現廚餘、垃圾

生態 保全 對象	5	環境保全對象(一)區內區排及常流水等水域環境。	☒	☐	☐	
	水域環境未影響					
生態 保全 對象	6	環境保全對象(二)區內既有大樹保存	☒	☐	☐	
	區內大樹全數原地保留					
是否發生環境異常狀況？		☐ 是	異常狀況說明：			
		☒ 否	解決對策：			

監造單位 (現場監造人員)	 (簽章+日期)	工程主辦機關方 生態背景人員	 (簽章+日期)
監造單位 (監造主任)	 (簽章+日期)	施工廠商方 生態背景人員	 (簽章+日期)

填表說明：

1. 本表請工程主辦機關委託之生態背景人員於辦理抽查作業時填寫。
2. 「實際抽查情形」請說明抽查結果，並檢附現場照片。(例如「不合格」，請說明不合格事項)；本表抽查不合格事項，請納入附表 C-08 表單辦理追蹤。
3. 本表請依虛線反向對折將個人資訊遮蔽後，掃描表單內容並辦理資訊公開。資訊公開內容如有個人資訊，請自行遮蔽後再辦理資訊公開。



經濟部水利署
施工階段生態保育措施抽查表

工程名稱：客雅溪天公壇、頂埔、台溪親子與台溪公園周邊動線景觀環境營造改善計畫

抽查日期：113 年 05 月 22 日

項目	項次	檢查項目	抽查結果		尚未執行	實際抽查情形
			合格	不合格		
生態保育措施	1	「減輕」地表開挖或土方處置，皆採取適當防護措施：每日定期灑水；不進行動工之裸露區域，進行覆蓋；裸露未施工處是否有予以覆蓋；是否有滲出水或地表逕流影響工區週邊或下游水質。	☒	☐	☐	 裸露地覆蓋防塵黑網抑制揚塵
	2	「縮小」限制施工範圍，勿使機具進入未施工區域或非本計畫區：是否僅於施工範圍內進行施工；施工相關車輛是否於規劃路線及範圍內行進。	☒	☐	☐	 工區範圍皆以施工圍籬或既有圍欄限制/區隔施工範圍
	3	「減輕」工區周圍設置圍籬或標示；降低機具施工對於周遭生物的干擾。	☒	☐	☐	 設置圍籬隔離周遭生物
	4	「減輕」工區之廚餘處置。	☒	☐	☐	 現場未發現廚餘、垃圾

生態保全對象	5	環境保全對象(一)區內區排及常流水等水域環境。	☒	☐	☐	 水域環境未影響
	6	環境保全對象(二)區內既有大樹保存	☒	☐	☐	 區內大樹全數原地保留
是否發生環境異常狀況?		☐ 是 ☒ 否	異常狀況說明： 解決對策：			

監造單位 (現場監造人員)	 (簽章+日期)	工程主辦機關方 生態背景人員	 (簽章+日期)
監造單位 (監造主任)	 (簽章+日期)	施工廠商方 生態背景人員	 (簽章+日期)

填表說明：

1. 本表請工程主辦機關委託之生態背景人員於辦理抽查作業時填寫。
2. 「實際抽查情形」請說明抽查結果，並檢附現場照片。(例如「不合格」，請說明不合格事項)；本表抽查不合格事項，請納入附表 C-08 表單辦理追蹤。
3. 本表請依虛線反向對折將個人資訊遮蔽後，掃描表單內容並辦理資訊公開。資訊公開內容如有個人資訊，請自行遮蔽後再辦理資訊公開。


經濟部水利署
施工階段生態保育措施抽查表

工程名稱：客雅溪天公壇、頂埔、台溪親子與台溪公園周邊動線景觀環境營造改善計畫

抽查日期：113 年 06 月 17 日

項目	項次	檢查項目	抽查結果		尚未執行	實際抽查情形
			合格	不合格		
生態保育措施	1	「減輕」地表開挖或土方處置，皆採取適當防護措施：每日定期灑水；不進行動工之裸露區域，進行覆蓋；裸露未施工處是否有予以覆蓋；是否有滲出水或地表逕流影響工區週邊或下游水質。	☒	☐	☐	 裸露地覆蓋防塵黑網抑制揚塵
	2	「縮小」限制施工範圍，勿使機具進入未施工區域或非本計畫區：是否僅於施工範圍內進行施工；施工相關車輛是否於規劃路線及範圍內行進。	☒	☐	☐	 工區範圍皆以施工圍籬或既有圍欄限制/區隔施工範圍
	3	「減輕」工區周圍設置圍籬或標示；降低機具施工對於周遭生物的干擾。	☒	☐	☐	 設置圍籬隔離周遭生物
	4	「減輕」工區之廚餘處置。	☒	☐	☐	 現場未發現廚餘、垃圾

生態 保全 對象	5	環境保全對象(一)區內區排及常流水等水域環境。	☒	☐	☐	 水域環境未影響
	6	環境保全對象(二)區內既有大樹保存	☒	☐	☐	 區內大樹全數原地保留
是否發生環境異常狀況？		☐ 是 ☒ 否	異常狀況說明： 解決對策：			

監造單位 (現場監造人員)	 (簽章+日期)	工程主辦機關方 生態背景人員	 (簽章+日期)
監造單位 (監造主任)	 (簽章+日期)	施工廠商方 生態背景人員	 (簽章+日期)

填表說明：

1. 本表請工程主辦機關委託之生態背景人員於辦理抽查作業時填寫。
2. 「實際抽查情形」請說明抽查結果，並檢附現場照片。(例如「不合格」，請說明不合格事項)；本表抽查不合格事項，請納入附表 C-08 表單辦理追蹤。
3. 本表請依虛線反向對折將個人資訊遮蔽後，掃描表單內容並辦理資訊公開。資訊公開內容如有個人資訊，請自行遮蔽後再辦理資訊公開。


經濟部水利署
施工階段生態保育措施抽查表

工程名稱：客雅溪天公壇、頂埔、台溪親子與台溪公園周邊動線景觀環境營造改善計畫

抽查日期：113 年 07 月 16 日

項目	項次	檢查項目	抽查結果		尚未執行	實際抽查情形
			合格	不合格		
生態保育措施	1	「減輕」地表開挖或土方處置，皆採取適當防護措施：每日定期灑水；不進行動工之裸露區域，進行覆蓋；裸露未施工處是否有予以覆蓋；是否有滲出水或地表逕流影響工區週邊或下游水質。	☒	☐	☐	 裸露地補植草皮生長狀況良好
	2	「縮小」限制施工範圍，勿使機具進入未施工區域或非本計畫區：是否僅於施工範圍內進行施工；施工相關車輛是否於規劃路線及範圍內行進。	☒	☐	☐	 工區範圍皆以施工圍籬或既有圍欄限制/區隔施工範圍
	3	「減輕」工區周圍設置圍籬或標示；降低機具施工對於周遭生物的干擾。	☒	☐	☐	 設置圍籬隔離周遭生物
	4	「減輕」工區之廚餘處置。	☒	☐	☐	 現場未發現廚餘、垃圾

生態 保全 對象	5	環境保全對象(一)區內區排及常流水等水域環境。	☒	☐	☐	 水域環境未影響
	6	環境保全對象(二)區內既有大樹保存	☒	☐	☐	 區內大樹全數原地保留
是否發生環境異常狀況？		☐ 是 ☒ 否	異常狀況說明： 解決對策：			

監造單位 (現場監造人員)	 (簽章+日期)	工程主辦機關方 生態背景人員	 (簽章+日期)
監造單位 (監造主任)	 (簽章+日期)	施工廠商方 生態背景人員	 (簽章+日期)

填表說明：

1. 本表請工程主辦機關委託之生態背景人員於辦理抽查作業時填寫。
2. 「實際抽查情形」請說明抽查結果，並檢附現場照片。(例如「不合格」，請說明不合格事項)；本表抽查不合格事項，請納入附表 C-08 表單辦理追蹤。
3. 本表請依虛線反向對折將個人資訊遮蔽後，掃描表單內容並辦理資訊公開。資訊公開內容如有個人資訊，請自行遮蔽後再辦理資訊公開。





經濟部水利署
施工階段生態保育措施抽查表

工程名稱：客雅溪天公壇、頂埔、台溪親子與台溪公園周邊動線景觀環境營造改善計畫

抽查日期：113 年 08 月 15 日

項目	項次	檢查項目	抽查結果		尚未執行	實際抽查情形
			合格	不合格		
生態保育措施	1	「減輕」地表開挖或土方處置，皆採取適當防護措施：每日定期灑水；不進行動工之裸露區域，進行覆蓋；裸露未施工處是否有予以覆蓋；是否有滲出水或地表逕流影響工區週邊或下游水質。	☒	☐	☐	 裸露地以防塵網覆蓋減少揚塵。
	2	「縮小」限制施工範圍，勿使機具進入未施工區域或非本計畫區：是否僅於施工範圍內進行施工；施工相關車輛是否於規劃路線及範圍內行進。	☒	☐	☐	 工區範圍皆以施工圍籬或既有圍欄限制/區隔施工範圍
	3	「減輕」工區周圍設置圍籬或標示；降低機具施工對於周遭生物的干擾。	☒	☐	☐	 設置圍籬隔離周遭生物
	4	「減輕」工區之廚餘處置。	☒	☐	☐	

						現場垃圾集中處理，未發現廚餘
生態 保全 對象	5	環境保全對象(一)區內區排及常流水等水域環境。	☒	☐	☐	 水域環境未影響
	6	環境保全對象(二)區內既有大樹保存	☒	☐	☐	 區內大樹全數原地保留
是否發生環境異常狀況?		☐ 是 ☒ 否	異常狀況說明： 解決對策：			

監造單位 (現場監造人員)	 (簽章+日期)	工程主辦機關方 生態背景人員	 (簽章+日期)
監造單位 (監造主任)	 (簽章+日期)	施工廠商方 生態背景人員	 113.08.15(簽章+日期)

填表說明：

- 1.本表請工程主辦機關委託之生態背景人員於辦理抽查作業時填寫。
- 2.「實際抽查情形」請說明抽查結果，並檢附現場照片。(例如「不合格」，請說明不合格事項)；本表抽查不合格事項，請納入附表 C-08 表單辦理追蹤。
- 3.本表請依虛線反向對折將個人資訊遮蔽後，掃描表單內容並辦理資訊公開。資訊公開內容如有個人資訊，請自行遮蔽後再辦理資訊公開。


經濟部水利署
施工階段生態保育措施抽查表

工程名稱：客雅溪天公壇、頂埔、台溪親子與台溪公園周邊動線景觀環境營造改善計畫

抽查日期：113 年 09 月 24 日

項目	項次	檢查項目	抽查結果		尚未執行	實際抽查情形
			合格	不合格		
生態保育措施	1	「減輕」地表開挖或土方處置，皆採取適當防護措施：每日定期灑水；不進行動工之裸露區域，進行覆蓋；裸露未施工處是否有予以覆蓋；是否有滲出水或地表逕流影響工區週邊或下游水質。	☒	☐	☐	 裸露地以防塵網覆蓋減少揚塵。
	2	「縮小」限制施工範圍，勿使機具進入未施工區域或非本計畫區：是否僅於施工範圍內進行施工；施工相關車輛是否於規劃路線及範圍內行進。	☒	☐	☐	 工區範圍皆以施工圍籬或既有圍欄限制/區隔施工範圍
	3	「減輕」工區周圍設置圍籬或標示；降低機具施工對於周遭生物的干擾。	☒	☐	☐	 設置圍籬隔離周遭生物

	4	「減輕」工區之廚餘處置。	☒	☐	☐	 現場垃圾集中處理，未發現廚餘
生態 保全 對象	5	環境保全對象(一)區內區排及常流水等水域環境。	☒	☐	☐	 水域環境未影響
	6	環境保全對象(二)區內既有大樹保存	☒	☐	☐	 區內大樹全數原地保留
是否發生環境異常狀況?		☐ 是 ☒ 否	異常狀況說明： 解決對策：			

監造單位 (現場監造人員)	 劉文賢 (簽章+日期)	工程主辦機關方 生態背景人員	 (簽章+日期)
監造單位 (監造主任)	 林潤序 (簽章+日期)	施工廠商方 生態背景人員	 113.10.07(簽章+日期)

填表說明：

- 1.本表請工程主辦機關委託之生態背景人員於辦理抽查作業時填寫。
- 2.「實際抽查情形」請說明抽查結果，並檢附現場照片。(例如「不合格」，請說明不合格事項)；本表抽查不合格事項，請納入附表 C-08 表單辦理追蹤。
- 3.本表請依虛線反向對折將個人資訊遮蔽後，掃描表單內容並辦理資訊公開。資訊公開內容如有個人資訊，請自行遮蔽後再辦理資訊公開。

經濟部水利署
施工階段生態保育措施抽查表

工程名稱：客雅溪天公壇、頂埔、台溪親子與台溪公園周邊動線景觀環境營造改善計畫

抽查日期：113 年 10 月 24 日

項目	項次	檢查項目	抽查結果		尚未執行	實際抽查情形
			合格	不合格		
生態保育措施	1	「減輕」地表開挖或土方處置，皆採取適當防護措施：每日定期灑水；不進行動工之裸露區域，進行覆蓋；裸露未施工處是否有予以覆蓋；是否有滲出水或地表逕流影響工區週邊或下游水質。	☒	☐	☐	 裸露地以防塵網覆蓋減少揚塵。
	2	「縮小」限制施工範圍，勿使機具進入未施工區域或非本計畫區：是否僅於施工範圍內進行施工；施工相關車輛是否於規劃路線及範圍內行進。	☒	☐	☐	 工區範圍皆以施工圍籬或既有圍欄限制/區隔施工範圍
	3	「減輕」工區周圍設置圍籬或標示；降低機具施工對於周遭生物的干擾。	☒	☐	☐	 設置圍籬隔離周遭生物

	4	「減輕」工區之廚餘處置。	☒	☐	☐	 現場垃圾集中處理，未發現廚餘
生態 保全 對象	5	環境保全對象(一)區內區排及常流水等水域環境。	☒	☐	☐	 水域環境未影響
	6	環境保全對象(二)區內既有大樹保存	☒	☐	☐	 區內大樹全數原地保留
是否發生環境異常狀況？		☐ 是 ☒ 否	異常狀況說明： 解決對策：			

監造單位 (現場監造人員)	 11/4 (簽章+日期)	工程主辦機關方 生態背景人員	陳玉姩 11/4 (簽章+日期)
監造單位 (監造主任)	 11/4 (簽章+日期)	施工廠商方 生態背景人員	陳玉姩 113.11.04(簽章+日期)

填表說明：

- 1.本表請工程主辦機關委託之生態背景人員於辦理抽查作業時填寫。
- 2.「實際抽查情形」請說明抽查結果，並檢附現場照片。(例如「不合格」，請說明不合格事項)；本表抽查不合格事項，請納入附表 C-08 表單辦理追蹤。
- 3.本表請依虛線反向對折將個人資訊遮蔽後，掃描表單內容並辦理資訊公開。資訊公開內容如有個人資訊，請自行遮蔽後再辦理資訊公開。

施工階段生態保育措施抽查表

工程名稱：客雅溪天公壇、頂埔、台溪親子與台溪公園周邊動線景觀環境營造改善計畫

抽查日期：113 年 11 月 28 日

項目	項次	檢查項目	抽查結果		尚未執行	實際抽查情形
			合格	不合格		
生態保育措施	1	「減輕」地表開挖或土方處置，皆採取適當防護措施：每日定期灑水；不進行動工之裸露區域，進行覆蓋；裸露未施工處是否有予以覆蓋；是否有滲出水或地表逕流影響工區週邊或下游水質。	☒	☐	☐	 裸露地以防塵網覆蓋減少揚塵。
	2	「縮小」限制施工範圍，勿使機具進入未施工區域或非本計畫區：是否僅於施工範圍內進行施工；施工相關車輛是否於規劃路線及範圍內行進。	☒	☐	☐	 工區範圍皆以施工圍籬或既有圍欄限制/區隔施工範圍
	3	「減輕」工區周圍設置圍籬或標示；降低機具施工對於周遭生物的干擾。	☒	☐	☐	 設置圍籬隔離周遭生物

	4	「減輕」工區之廚餘處置。	☒	☐	☐	 現場垃圾集中處理，未發現廚餘
生態 保全 對象	5	環境保全對象(一)區內區排及常流水等水域環境。	☒	☐	☐	 水域環境未影響
	6	環境保全對象(二)區內既有大樹保存	☒	☐	☐	 區內大樹全數原地保留
是否發生環境異常狀況？		☐ 是	異常狀況說明： 解決對策：			☒ 否

監造單位 (現場監造人員)	 11/58 (簽章+日期)	工程主辦機關 方 生態背景人員	陳玉姣 113.11.28 (簽章+日期)
監造單位 (監造主任)	 11/58 (簽章+日期)	施工廠商方 生態背景人員	陳志豪 113.11.28 (簽章+日期)

填表說明：


1. 本表請工程主辦機關委託之生態背景人員於辦理抽查作業時填寫。
2. 「實際抽查情形」請說明抽查結果，並檢附現場照片。

施工階段生態保育措施抽查表

工程名稱：客雅溪天公壇、頂埔、台溪親子與台溪公園周邊動線景觀環境營造改善計畫

抽查日期：113 年 12 月 25 日

項目	項次	檢查項目	抽查結果		尚未執行	實際抽查情形
			合格	不合格		
生態保育措施	1	「減輕」地表開挖或土方處置，皆採取適當防護措施：每日定期灑水；不進行動工之裸露區域，進行覆蓋；裸露未施工處是否有予以覆蓋；是否有滲出水或地表逕流影響工區週邊或下游水質。	☒	☐	☐	 工程已趨近完工施工期間之裸露地皆已有植被生長。
	2	「縮小」限制施工範圍，勿使機具進入未施工區域或非本計畫區：是否僅於施工範圍內進行施工；施工相關車輛是否於規劃路線及範圍內行進。	☒	☐	☐	 工區範圍皆以施工圍籬或既有圍欄限制/區隔施工範圍
	3	「減輕」工區周圍設置圍籬或標示；降低機具施工對於周遭生物的干擾。	☒	☐	☐	 設置圍籬隔離周遭生物

生態 保全 對象	4	「減輕」工區之廚餘處置。	☒	☐	☐	 現場垃圾集中處理，未發現廚餘
	5	環境保全對象(一)區內區排及常流水等水域環境。	☒	☐	☐	 水域環境未影響
	6	環境保全對象(二)區內既有大樹保存	☒	☐	☐	 區內大樹全數原地保留
是否發生環境異常狀況?		☐ 是	異常狀況說明： 解決對策：			☒ 否

監造單位 (現場監造人員)	監造人員 林潤序 (簽章+日期)	工程主辦機關 方 生態背景人員	陳玉姪 (簽章+日期)
監造單位 (監造主任)	監造主任 劉 (簽章+日期)	施工廠商方 生態背景人員	陳 18.12.25 (簽章+日期)

填表說明：

1. 本表請工程主辦機關委託之生態背景人員於辦理抽查作業時填寫。
2. 「實際抽查情形」請說明抽查結果，並檢附現場照片。