

新竹市政府

施工階段生態保育措施自主檢查表

工程名稱：直銷中心外部地景改善工程

檢查日期：113 年 11 月 29 日

項目	項次	檢查項目	檢查結果		尚未執行	實際檢查情形
			合格	不合格		
生態保育措施	1	(減輕)施工期間產生之民生廢棄物(食物)應集中並帶離現場，避免吸引流浪犬貓聚集影響周遭棲息之野生動物。	☒	☐	☐	現場廢棄物已分類且妥善管理。
	2	(減輕)避免施工機具運行的震動及噪音干擾野生動物活動，施工時間盡量避開早上 8 點前及下午 5 點後動物活動高峰時段，並選用低噪音機具並定期進行保養，以減少震動及噪音之產生。	☒	☐	☐	施工於上午 8 點至下午 5 點間進行，避開野生動物活動高峰。工區內機具作業進行中，無長時間連續高噪音運作情形。
	3	(減輕)非施工時間除工區警示燈外，盡量降低夜間照明，避免干擾夜行性動物的活動及覓食。夜間施工時，夜間照明採用遮罩式燈具，將光源集中於施工區域，避免光源溢散到工區外區域。	☒	☐	☐	無夜間施工情形。
	4	(減輕)於工區周遭設置工程圍籬，阻擋野生動物誤闖工區。	☒	☐	☐	已設置。
	5	(減輕)拆除作業進行中應持續灑水或覆蓋防塵網，以免粉塵覆蓋周遭植物影響生長。	☐	☐	☒	尚未進行。
是否發生環境異常狀況？ (如有環境生態異常狀況請通報工程主辦機關與監造單位)			☐ 是	異常狀況說明： 解決對策：		
			☒ 否			

施工廠商方 生態背景人員	史智綱 113/11/29 (簽章+日期)	工地主任 (工地負責人)	陳俊宇 113/11/29 (簽章+日期)
-----------------	-----------------------------	-----------------	-----------------------------

填表說明：

- 「實際檢查情形」請說明檢查結果，並檢附現場照片。(例如「不合格」，請說明不合格事項。)
- 檢查不合格事項，請納入附表 C-08 表單辦理追蹤。
- 本表請依虛線反向對折將個人資訊遮蔽後，掃描表單內容並辦理資訊公開。資訊公開內容如有個人資訊，請自行遮蔽後再辦理資訊公開。

現場照片



施工現場機具運作情況



已於工區周遭設置工程圍籬

說明：現場無隨意放置之民生廢棄物，無長時間連續高噪音運作情形，工程圍籬架設作業進行中。



舊直銷中心現況

說明：尚未進行舊直銷中心拆除作業。

新竹市政府

施工階段生態保育措施自主檢查表

工程名稱：直銷中心外部地景改善工程

檢查日期：113 年 12 月 26 日

項目	項次	檢查項目	檢查結果		尚未執行	實際檢查情形
			合格	不合格		
生態保育措施	1	(減輕)施工期間產生之民生廢棄物(食物)應集中並帶離現場，避免吸引流浪犬貓聚集影響周遭棲息之野生動物。	☒	☐	☐	現場廢棄物已分類且妥善管理。
	2	(減輕)避免施工機具運行的震動及噪音干擾野生動物活動，施工時間盡量避開早上 8 點前及下午 5 點後動物活動高峰時段，並選用低噪音機具並定期進行保養，以減少震動及噪音之產生。	☒	☐	☐	施工於上午 8 點至下午 5 點間進行，避開野生動物活動高峰。工區內機具作業進行中，無長時間連續高噪音運作情形。
	3	(減輕)非施工時間除工區警示燈外，盡量降低夜間照明，避免干擾夜行性動物的活動及覓食。夜間施工時，夜間照明採用遮罩式燈具，將光源集中於施工區域，避免光源溢散到工區外區域。	☒	☐	☐	無夜間施工情形。
	4	(減輕)於工區周遭設置工程圍籬，阻擋野生動物誤闖工區。	☒	☐	☐	已設置。
	5	(減輕)拆除作業進行中應持續灑水或覆蓋防塵網，以免粉塵覆蓋周遭植物影響生長。	☐	☐	☒	尚未進行。
是否發生環境異常狀況？ (如有環境生態異常狀況請通報工程主辦機關與監造單位)			☐ 是	異常狀況說明： 解決對策：		
			☒ 否			

施工廠商方 生態背景人員	東智綱 113/12/26 (簽章+日期)	工地主任 (工地負責人)	陳俊亨 113/12/26 (簽章+日期)
-----------------	-----------------------------	-----------------	--------------------------

填表說明：

- 「實際檢查情形」請說明檢查結果，並檢附現場照片。(例如「不合格」，請說明不合格事項。)
- 檢查不合格事項，請納入附表 C-08 表單辦理追蹤。
- 本表請依虛線反向對折將個人資訊遮蔽後，掃描表單內容並辦理資訊公開。資訊公開內容如有個人資訊，請自行遮蔽後再辦理資訊公開。

現場照片




施工現場機具運作情況



已於工區周遭設置工程圍籬

說明：現場無隨意放置之民生廢棄物，無長時間連續高噪音運作情形。



舊直銷中心現況

說明：尚未進行拆除作業。

新竹市政府

施工階段生態保育措施自主檢查表

工程名稱：直銷中心外部地景改善工程

檢查日期：114 年 1 月 23 日


項目	項次	檢查項目	檢查結果		尚未執行	實際檢查情形
			合格	不合格		
生態保育措施	1	(減輕)施工期間產生之民生廢棄物(食物)應集中並帶離現場,避免吸引流浪犬貓聚集影響周遭棲息之野生動物。	☒	☐	☐	現場廢棄物已分類且妥善管理。
	2	(減輕)避免施工機具運行的震動及噪音干擾野生動物活動,施工時間盡量避開早上 8 點前及下午 5 點後動物活動高峰時段,並選用低噪音機具並定期進行保養,以減少震動及噪音之產生。	☒	☐	☐	施工於上午 8 點至下午 5 點間進行,避開野生動物活動高峰。工區內機具作業進行中,無長時間連續高噪音運作情形。
	3	(減輕)非施工時間除工區警示燈外,盡量降低夜間照明,避免干擾夜行性動物的活動及覓食。夜間施工時,夜間照明採用遮罩式燈具,將光源集中於施工區域,避免光源溢散到工區外區域。	☒	☐	☐	無夜間施工情形。
	4	(減輕)於工區周遭設置工程圍籬,阻擋野生動物誤闖工區。	☒	☐	☐	已設置。
	5	(減輕)拆除作業進行中應持續灑水或覆蓋防塵網,以免粉塵覆蓋周遭植物影響生長。	☐	☐	☒	尚未進行。
是否發生環境異常狀況? (如有環境生態異常狀況請通報工程主辦機關與監造單位)			☐ 是	異常狀況說明: 解決對策:		
			☒ 否			

施工廠商方 生態背景人員	史智綱 114/1/23 (簽章+日期)	工地主任 (工地負責人)	陳俊宇 114/1/23 (簽章+日期)
-----------------	----------------------------	-----------------	----------------------------

填表說明：

- 「實際檢查情形」請說明檢查結果,並檢附現場照片。(例如「不合格」,請說明不合格事項。)
- 檢查不合格事項,請納入附表 C-08 表單辦理追蹤。
- 本表請依虛線反向對折將個人資訊遮蔽後,掃描表單內容並辦理資訊公開。資訊公開內容如有個人資訊,請自行遮蔽後再辦理資訊公開。

現場照片



施工現場機具運作情況



已於工區周遭設置工程圍籬

說明：現場無隨意放置之民生廢棄物，無長時間連續高噪音運作情形。



舊直銷中心現況

說明：尚未進行拆除作業。

新竹市政府

施工階段生態保育措施自主檢查表

工程名稱：直銷中心外部地景改善工程

檢查日期：114 年 4 月 25 日


項目	項次	檢查項目	檢查結果		尚未執行	實際檢查情形
			合格	不合格		
生態保育措施	1	(減輕)施工期間產生之民生廢棄物(食物)應集中並帶離現場,避免吸引流浪犬貓聚集影響周遭棲息之野生動物。	☒	☐	☐	現場廢棄物已分類且妥善管理。
	2	(減輕)避免施工機具運行的震動及噪音干擾野生動物活動,施工時間盡量避開早上 8 點前及下午 5 點後動物活動高峰時段,並選用低噪音機具並定期進行保養,以減少震動及噪音之產生。	☒	☐	☐	施工於上午 8 點至下午 5 點間進行,避開野生動物活動高峰。工區內機具作業進行中,無長時間連續高噪音運作情形。
	3	(減輕)非施工時間除工區警示燈外,盡量降低夜間照明,避免干擾夜行性動物的活動及覓食。夜間施工時,夜間照明採用遮罩式燈具,將光源集中於施工區域,避免光源溢散到工區外區域。	☒	☐	☐	無夜間施工情形。
	4	(減輕)於工區周遭設置工程圍籬,阻擋野生動物誤闖工區。	☒	☐	☐	已設置。
	5	(減輕)拆除作業進行中應持續灑水或覆蓋防塵網,以免粉塵覆蓋周遭植物影響生長。	☐	☐	☒	尚未進行。
是否發生環境異常狀況? (如有環境生態異常狀況請通報工程主辦機關與監造單位)			☐ 是	異常狀況說明: 解決對策:		
			☒ 否			

施工廠商方 生態背景人員	史智綱 114/4/25 (簽章+日期)	工地主任 (工地負責人)	李俊宇 114/4/25 (簽章+日期)
-----------------	----------------------------	-----------------	----------------------------

填表說明：

- 「實際檢查情形」請說明檢查結果,並檢附現場照片。(例如「不合格」,請說明不合格事項。)
- 檢查不合格事項,請納入附表 C-08 表單辦理追蹤。
- 本表請依虛線反向對折將個人資訊遮蔽後,掃描表單內容並辦理資訊公開。資訊公開內容如有個人資訊,請自行遮蔽後再辦理資訊公開。

現場照片



施工現場機具運作情況



已於工區周遭設置工程圍籬

說明：現場無隨意放置之民生廢棄物，無長時間連續高噪音運作情形。



舊直銷中心現況

說明：尚未進行拆除作業。

新竹市政府

施工階段生態保育措施自主檢查表

工程名稱：直銷中心外部地景改善工程

檢查日期：114 年 5 月 22 日

項目	項次	檢查項目	檢查結果		尚未執行	實際檢查情形
			合格	不合格		
生態保育措施	1	(減輕)施工期間產生之民生廢棄物(食物)應集中並帶離現場,避免吸引流浪犬貓聚集影響周遭棲息之野生動物。	☒	☐	☐	現場廢棄物已分類且妥善管理。
	2	(減輕)避免施工機具運行的震動及噪音干擾野生動物活動,施工時間盡量避開早上 8 點前及下午 5 點後動物活動高峰時段,並選用低噪音機具並定期進行保養,以減少震動及噪音之產生。	☒	☐	☐	施工於上午 8 點至下午 5 點間進行,避開野生動物活動高峰。工區內機具作業進行中,無長時間連續高噪音運作情形。
	3	(減輕)非施工時間除工區警示燈外,盡量降低夜間照明,避免干擾夜行性動物的活動及覓食。夜間施工時,夜間照明採用遮罩式燈具,將光源集中於施工區域,避免光源溢散到工區外區域。	☒	☐	☐	無夜間施工情形。
	4	(減輕)於工區周遭設置工程圍籬,阻擋野生動物誤闖工區。	☒	☐	☐	已設置。
	5	(減輕)拆除作業進行中應持續灑水或覆蓋防塵網,以免粉塵覆蓋周遭植物影響生長。	☐	☐	☒	尚未進行。
是否發生環境異常狀況? (如有環境生態異常狀況請通報工程主辦機關與監造單位)			☐ 是	異常狀況說明: 解決對策:		
			☒ 否			

施工廠商方 生態背景人員	史智綱 114/5/22 (簽章+日期)	工地主任 (工地負責人)	陳俊亨 114/5/22 (簽章+日期)
-----------------	-------------------------	-----------------	-------------------------

填表說明：

- 「實際檢查情形」請說明檢查結果,並檢附現場照片。(例如「不合格」,請說明不合格事項。)
- 檢查不合格事項,請納入附表 C-08 表單辦理追蹤。
- 本表請依虛線反向對折將個人資訊遮蔽後,掃描表單內容並辦理資訊公開。資訊公開內容如有個人資訊,請自行遮蔽後再辦理資訊公開。

現場照片



施工現場機具運作情況



已於工區周遭設置工程圍籬

說明：現場無隨意放置之民生廢棄物，無長時間連續高噪音運作情形。



舊直銷中心現況

說明：尚未進行拆除作業。