

新竹市政府

施工階段生態保育措施自主檢查表

工程名稱：直銷中心外部地景改善工程

檢查日期：114 年 8 月 25 日


項目	項次	檢查項目	檢查結果		尚未執行	實際檢查情形
			合格	不合格		
生態保育措施	1	(減輕)施工期間產生之民生廢棄物(食物)應集中並帶離現場，避免吸引流浪犬貓聚集影響周遭棲息之野生動物。	☒	☐	☐	現場廢棄物已分類且妥善管理。
	2	(減輕)避免施工機具運行的震動及噪音干擾野生動物活動，施工時間盡量避開早上 8 點前及下午 5 點後動物活動高峰時段，並選用低噪音機具並定期進行保養，以減少震動及噪音之產生。	☒	☐	☐	施工於上午 8 點至下午 5 點間進行，避開野生動物活動高峰。工區內機具作業進行中，無長時間連續高噪音運作情形。
	3	(減輕)非施工時間除工區警示燈外，盡量降低夜間照明，避免干擾夜行性動物的活動及覓食。夜間施工時，夜間照明採用遮罩式燈具，將光源集中於施工區域，避免光源溢散到工區外區域。	☒	☐	☐	無夜間施工情形。
	4	(減輕)於工區周遭設置工程圍籬，阻擋野生動物誤闖工區。	☒	☐	☐	已設置。
	5	(減輕)拆除作業進行中應持續灑水或覆蓋防塵網，以免粉塵覆蓋周遭植物影響生長。	☐	☐	☒	尚未進行。
是否發生環境異常狀況？ (如有環境生態異常狀況請通報工程主辦機關與監造單位)			☐ 是	異常狀況說明： 解決對策：		
			☒ 否			

施工廠商方 生態背景人員	史智綱 114/8/25 (簽章+日期)	工地主任 (工地負責人)	3/ 4/ 114/8/25 (簽章+日期)
-----------------	-------------------------	-----------------	---------------------------

填表說明：

- 「實際檢查情形」請說明檢查結果，並檢附現場照片。(例如「不合格」，請說明不合格事項。)
- 檢查不合格事項，請納入附表 C-08 表單辦理追蹤。
- 本表請依虛線反向對折將個人資訊遮蔽後，掃描表單內容並辦理資訊公開。資訊公開內容如有個人資訊，請自行遮蔽後再辦理資訊公開。

現場照片

	
施工現場機具運作情況	已於工區周遭設置工程圍籬

說明：現場無隨意放置之民生廢棄物，無長時間連續高噪音運作情形。8月現場勘查時工程機具停放於波光市集與新直銷中心間及新港三路東大路四段路口旁工區，暫時無運轉。

	
舊直銷中心現況	

說明：尚未進行拆除作業。