


C-05

新竹市政府
施工階段生態保育措施抽查表

工程名稱：新竹左岸經國大橋至水源生態池堤上空間建置計畫新建工程

抽查日期：115年1月15日

| 項目 | 項次 | 抽查項目 | 抽查結果 | | 尚未執行 | 實際抽查情形 |
|-------------|----|--|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--|
| | | | 合格 | 不合格 | | |
| 生態保育措施 | 1 | 施工圍籬明確界定工程邊界，施工位置、材料堆置區等，不超出工程邊界。 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 施工圍籬及材料依規定不超出工程邊界。 |
| | 2 | 迴避不擾動鄰近工區之大樹及樹林，如有需要設置保護設施。 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 施工動線、位置與材料堆置區等皆有迴避不擾動鄰近之大樹及樹林 |
| | 3 | 區域內納入施工前保全對象造冊之植栽依要求設置保護設施，施工動線、位置與材料堆置區等皆需迴避不擾動。 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 保全植栽均已綁上紅布帶，確保植生原地保留不受施工擾動。 |
| | 4 | 依據植栽專業生態背景人員，確實進行工區內擬剷除之外來物種辨識與標示，外來物種移除工作除面積大於20m ² 以上處或經生態人員同意處，皆須以人工執行移除作業。確實避免工程剷除工區內非外來物種之植栽 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 依據施工計畫書內容進行植栽清理、外來種移除。以橋下滴水線外推 1.5m 為清理範圍。 |
| | 5 | 每日便當廚餘集中處理帶離現場，避免野生動物誤食或遭受傷害，不餵食流浪貓狗等動物。 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 廚餘等垃圾集中處理並每日帶離工區。 |
| | 6 | 工程廢棄物或人為製造之垃圾須集中處理並定期清理。 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 工程廢棄物及人為垃圾等須集中處理並定期清理。 |
| | 7 | 友善對待工區出沒野生動物(犬類、鳥類、爬行類等)，禁止捕獵傷害。 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 確實提醒施工廠商禁止捕獵及傷害野生動物。 |
| | 8 | 如有異常狀況發生，請通報有關單位。 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 尚無異常狀況發生。 |
| 其他抽查意見 | | 說明 | | | | |
| 是否發生環境異常狀況? | | <input type="checkbox"/> 是 | 異常狀況說明： 解決對策： | | | |
| | | <input checked="" type="checkbox"/> 否 | | | | |

| | | | |
|------------------|---|-------------------|---------------------------|
| 監造單位 (現場監造人員) |  115.01.17 (簽章+日期) | 工程主辦機關方 生態背景人員 | 陳玉妃 2026 1/15 |
| 監造單位 (監造主任) | | 施工廠商方 生態背景人員 | 余玟閔 2026/01/17 (簽章+日期) |

填表說明：

1. 本表請工程主辦機關委託之生態背景人員於辦理抽查作業時填寫。

2. 「實際抽查情形」請說明抽查結果，並檢附現場照片。(例如「不合格」，請說明不合格事項)；本表抽查不合格事項，請納入附表 C-08 表單辦理追蹤。
3. 本表請依虛線反向對折將個人資訊遮蔽後，掃描表單內容並辦理資訊公開。資訊公開內容如有個人資訊，請自行遮蔽後再辦理資訊公開。

現勘照片

| | | |
|-----------------|--|--|
| <p>項次 1</p> |  <p>千甲出入口施工圍籬</p> | <p>項次 1</p>  <p>水源出入口施工圍籬</p> |
| <p>項次 1</p> |  <p>施工材料堆置區皆設置於工程範圍內</p> | <p>項次 3</p>  <p>保全植栽已綁上紅繩確保不受施工擾動</p> |
| <p>項次 4</p> |  <p>依規定範圍內清整外來種</p> | <p>項次 5、6</p>  <p>垃圾集中處理</p> |