



C-05

新竹市政府
施工階段生態保育措施抽查表

工程名稱：新竹左岸經國大橋至水源生態池堤上空間建置計畫新建工程

抽查日期：115 年 5 月 20 日

項目	項次	抽查項目	抽查結果		尚未執行	實際抽查情形
			合格	不合格		
生態保育措施	1	施工圍籬明確界定工程邊界，施工位置、材料堆置區等，不超出工程邊界。	☒	☐	☐	施工範圍及物料堆置均不超出圍籬界定之邊界
	2	迴避不擾動鄰近工區之大樹及樹林，如有需要設置保護設施。	☒	☐	☐	施工期間確實迴避且不擾動鄰近工區之大樹及樹林，並依需要設置完善保護設施。
	3	區域內納入施工前保全對象造冊之植栽依要求設置保護設施，施工動線、位置與材料堆置區等皆需迴避不擾動。	☒	☐	☐	保全植栽均已綁上紅布帶確保原地保留，現勘發現樹體有程度不一的傷口，已完成養護作業，傷處並已完整包覆。
	4	依據植栽專業生態背景人員，確實進行工區內擬剷除之外來物種辨識與標示，外來物種移除工作除面積大於20m2以上處或經生態人員同意處，皆須以人工執行移除作業。確實避免工程剷除工區內非外來物種之植栽	☒	☐	☐	已將工程範圍內之外來種（如銀合歡等）全數移除，以維護並促進原生棲地生態平衡。
	5	每日便當廚餘集中處理帶離現場，避免野生動物誤食或遭受傷害，不餵食流浪貓狗等動物。	☒	☐	☐	確實提醒施工廠商務必將每日廚餘等垃圾集中處理並帶離工區。
	6	工程廢棄物或人為製造之垃圾須集中處理並定期清理。	☒	☐	☐	工程廢棄物集中並加蓋防護，定期清運，落實污染防治與環境友善。
	7	友善對待工區出沒野生動物（犬類、鳥類、爬行類等），禁止捕獵傷害。	☒	☐	☐	確實提醒施工廠商禁止捕獵及傷害野生動物。
	8	如有異常狀況發生，請通報有關單位。	☒	☐	☐	尚無異常狀況發生。
其他抽查意見		說明				
是否發生環境異常狀況？		☐ 是 ☒ 否	異常狀況說明： 解決對策：			

監造單位 (現場監造人員)	  115.05.26 (簽章+日期)	工程主辦機關方 生態背景人員	 115.05.20
監造單位 (監造主任)		施工廠商方 生態背景人員	 115.05.26 (簽章+日期)

填表說明：

1. 本表請工程主辦機關委託之生態背景人員於辦理抽查作業時填寫。
2. 「實際抽查情形」請說明抽查結果，並檢附現場照片。(例如「不合格」，請說明不合

格事項)；本表抽查不合格事項，請納入附表 C-08 表單辦理追蹤。

3. 本表請依虛線反向對折將個人資訊遮蔽後，掃描表單內容並辦理資訊公開。資訊公開內容如有個人資訊，請自行遮蔽後再辦理資訊公開。

現勘照片

項次 1	 2026年5月20日	項次 1	 2026年5月20日
項次 2	 2026年5月20日	項次 3	 2026年5月20日
項次 3	 2026年5月20日	 2026年5月20日	完成養護作業，傷處並已完整包覆

項次
5



抽查當日未發現廚餘、垃圾

項次
6



垃圾及廢棄物集中處理