


C-05


新竹市政府
施工階段生態保育措施抽查表

工程名稱：新竹左岸經國大橋至水源生態池堤上空間建置計畫新建工程

抽查日期：115 年 6 月 30 日

項目	項次	抽查項目	抽查結果		尚未執行	實際抽查情形
			合格	不合格		
生態保育措施	1	施工圍籬明確界定工程邊界，施工位置、材料堆置區等，不超出工程邊界。	☒	☐	☐	所有施工活動與物料存放皆限制於圍籬範圍內。
	2	迴避不擾動鄰近工區之大樹及樹林，如有需要設置保護設施。	☒	☐	☐	工程施作期間，鄰近工區之大樹及樹林皆已納入保護範圍，除予以避讓、避免任何擾動外，並依需要設置適當之保護圍籬與緩衝措施。
	3	區域內納入施工前保全對象造冊之植栽依要求設置保護設施，施工動線、位置與材料堆置區等皆需迴避不擾動。	☒	☐	☐	現地保全植栽之識別綁帶作業，各株均繫掛紅布帶作為標記，施工期間將不予移除或破壞，維持原地生長。
	4	依據植栽專業生態背景人員，確實進行工區內擬剷除之外來物種辨識與標示，外來物種移除工作除面積大於20m2以上處或經生態人員同意處，皆須以人工執行移除作業。確實避免工程剷除工區內非外來物種之植栽	☒	☐	☐	已將工程範圍內之外來種（如銀合歡等）完成階段性清除作業，以維護並促進原生棲地生態平衡。
	5	每日便當廚餘集中處理帶離現場，避免野生動物誤食或遭受傷害，不餵食流浪貓狗等動物。	☒	☐	☐	為避免廚餘等廢棄物吸引野生動物或造成環境污染，已要求施工廠商每日落實垃圾集中收整，並全數帶離工區妥善處理。
	6	工程廢棄物或人為製造之垃圾須集中處理並定期清理。	☒	☐	☐	工程廢棄物集中並加蓋防護，定期清運，落實污染防治與環境友善。
	7	友善對待工區出沒野生動物(犬類、鳥類、爬行類等)，禁止捕獵傷害。	☒	☐	☐	確實提醒施工廠商禁止捕獵及傷害野生動物。
	8	如有異常狀況發生，請通報有關單位。	☒	☐	☐	尚無異常狀況發生。
其他抽查意見		說明	前期銀合歡清除成效顯著，惟本月監測發現新長出之銀合歡植株。為避免種子庫持續輸出、再次形成優勢族群，建議將此批再現植株列為優先移除對象。 發現位置 WGS84 座標：24.8118，120.00892			
是否發生環境異常狀況？		☐ 是 ☒ 否	異常狀況說明： 解決對策：			

監造單位 (現場監造人員)	 115.07.01 (簽章日期)		工程主辦機關方 生態背景人員	 115.06.30
------------------	---	---	-------------------	--

監造單位 (監造主任)		施工廠商方 生態背景人員	 115.07.01 (簽章日期)
----------------	--	-----------------	---

填表說明：

1. 本表請工程主辦機關委託之生態背景人員於辦理抽查作業時填寫。
2. 「實際抽查情形」請說明抽查結果，並檢附現場照片。(例如「不合格」，請說明不合格事項)；本表抽查不合格事項，請納入附表 C-08 表單辦理追蹤。
3. 本表請依虛線反向對折將個人資訊遮蔽後，掃描表單內容並辦理資訊公開。資訊公開內容如有個人資訊，請自行遮蔽後再辦理資訊公開。

現勘照片

項次 1	 明確界定工程邊界	項次 2	 未擾動鄰近之大樹
項次 3	 保全植栽已綁上紅繩確保不受施工擾動	項次 6	 垃圾及廢棄物集中處理
其他抽查意見	 WGS84 座標：24. 8118 , 120. 00892	其他抽查意見	 建議優先移除