


C-05

新竹市政府 施工階段生態保育措施抽查表

工程名稱：新竹左岸經國大橋至水源生態池堤上空間建置計畫新建工程

抽查日期：115 年 7 月 29 日

項目	項次	抽查項目	抽查結果		尚未執行	實際抽查情形
			合格	不合格		
生態保育措施	1	施工圍籬明確界定工程邊界，施工位置、材料堆置區等，不超出工程邊界。	☒	☐	☐	工區周界圍籬設置完整，施工範圍及物料堆置區均明確界定於圍籬內，未逾越工程邊界。
	2	迴避不擾動鄰近工區之大樹及樹林，如有需要設置保護設施。	☒	☐	☐	鄰近工區之大樹及樹林於施工期間均維持原地生長，未遭任何移除或破壞；部分鄰近施工動線之樹木已設置保護圍籬及警示帶，防止機具誤觸。
	3	區域內納入施工前保全對象造冊之植栽依要求設置保護設施，施工動線、位置與材料堆置區等皆需迴避不擾動。	☒	☐	☐	保全植栽已造冊列管並設置保護設施，施工動線及堆置區均予避讓，未發現擾動情形。
	4	依據植栽專業生態背景人員，確實進行工區內擬剷除之外來物種辨識與標示，外來物種移除工作除面積大於20m ² 以上處或經生態人員同意處，皆須以人工執行移除作業。確實避免工程剷除工區內非外來物種之植栽	☒	☐	☐	已將工程範圍內之外來種（如銀合歡等）完成階段性清除作業，以維護並促進原生棲地生態平衡。
	5	每日便當廚餘集中處理帶離現場，避免野生動物誤食或遭受傷害，不餵食流浪貓狗等動物。	☒	☐	☐	廚餘及民生垃圾每日集中一併清運離場，未發現餵食或野生動物受害情形。
	6	工程廢棄物或人為製造之垃圾須集中處理並定期清理。	☒	☐	☐	本月抽查未發現工程廢棄物，工區環境整潔。
	7	友善對待工區出沒野生動物（犬類、鳥類、爬行類等），禁止捕獵傷害。	☒	☐	☐	確實提醒施工廠商禁止捕獵及傷害野生動物。抽查期間未發現野生動物傷亡或違規情事。
	8	如有異常狀況發生，請通報有關單位。	☒	☐	☐	尚無異常狀況發生。
其他抽查意見		說明	前期銀合歡清除成效顯著，惟經本月現勘追蹤，上月發現之再現銀合歡植株尚未移除（座標：24.8118, 121.00892）；另於對面 P223 柱旁原生林帶樹下亦新增多棵銀合歡幼苗（座標：24.8119, 121.00878），顯示種子庫持續萌發且有向外擴散趨勢。為避免銀合歡再次建立優勢族群並入侵鄰近原生林，建議將兩處銀合歡植株併案列為優先移除對象，採人工連根拔除並將移除物帶離現地；後續應於雨後及每月定期巡檢，持續監測至少一年，並評估補植原生速生樹種（如：苦楝、相思樹、大頭茶、香楠、月橘、台灣海桐…等）以加速林冠閉合，或補植其他陽性先驅台灣原生種灌木/草本植物（如：月桃），壓制銀合歡復萌。			
是否發生環境異常狀況？		☐ 是	異常狀況說明：			
		☒ 否	解決對策：			

監造單位 (現場監造人員)	 115.07.30	工程主辦機關方 生態背景人員	 115.07.29
監造單位 (監造主任)	 115.07.30	施工廠商方 生態背景人員	 115.07.30

填表說明：

- 1. 本表請工程主辦機關委託之生態背景人員於辦理抽查作業時填寫。
- 2. 「實際抽查情形」請說明抽查結果，並檢附現場照片。(例如「不合格」，請說明不合格事項)；本表抽查不合格事項，請納入附表 C-08 表單辦理追蹤。
- 3. 本表請依虛線反向對折將個人資訊遮蔽後，掃描表單內容並辦理資訊公開。資訊公開內容如有個人資訊，請自行遮蔽後再辦理資訊公開。

現勘照片

項次 1	 2026年7月29日	項次 2	 2026年7月29日
項次 3	 2026年7月29日	項次 6	 2026年7月29日
明確界定工程邊界		未擾動鄰近之大樹	
保全植栽已綁上紅繩確保不受施工擾動		垃圾及廢棄物集中處理	



WGS84 座標：24. 8117，120. 00894



建議優先移除



其他抽查意見

