C-05

新竹市政府
施工階段生態保育措施抽查表

工程名稱：新竹左岸經國大橋至水源生態池堤上空間建置計畫新建工程

抽查日期：115 年 9 月 24 日

項目	項次	抽查項目	抽查結果		尚未執行	實際抽查情形
			合格	不合格		
生態保育措施	1	施工圍籬明確界定工程邊界，施工位置、材料堆置區等，不超出工程邊界。	☑	□	□	工區圍籬設置完備，施工及物料堆放範圍均明確界劃於圍籬內，無越界情形。
	2	迴避不擾動鄰近工區之大樹及樹林，如有需要設置保護設施。	☑	□	□	鄰近工區之大樹及樹林於施工期間皆原地保留，未受擾動；鄰近施工動線者已加設警示帶，避免機具誤觸。
	3	區域內納入施工前保全對象造冊之植栽依要求設置保護設施，施工動線、位置與材料堆置區等皆需迴避不擾動。	☑	□	□	造冊列管之保全植栽於施工期間全數獲得妥善避讓，均維持原地生長，經本次抽查確認無任何擾動情事，植栽狀態良好。
	4	依據植栽專業生態背景人員，確實進行工區內擬剷除之外來物種辨識與標示，外來物種移除工作除面積大於20m2以上處或經生態人員同意處，皆須以人工執行移除作業。確實避免工程剷除工區內非外來物種之植栽	☑	□	□	鑑於銀合歡萌發迅速、種子庫殘存量大，建議後續每月定期巡檢，並於雨後加強排查頻率，即時清除新萌植株，避免其再次建立族群。
	5	每日便當廚餘集中處理帶離現場，避免野生動物誤食或遭受傷害，不餵食流浪貓狗等動物。	☑	□	□	抽查當日工區未見民生廢棄物及廚餘堆置。
	6	工程廢棄物或人為製造之垃圾須集中處理並定期清理。	☑	□	□	本月抽查未發現工程廢棄物，工區環境整潔。
	7	友善對待工區出沒野生動物(犬類、鳥類、爬行類等)，禁止捕獵傷害。	☑	□	□	確實提醒施工廠商禁止捕獵及傷害野生動物。抽查期間未發現野生動物傷亡或違規情事。
	8	如有異常狀況發生，請通報有關單位。	☑	□	□	尚無異常狀況發生。
其他抽查意見	說明	上月發現之小花蔓澤蘭及其他外來種均已清除完畢，建議後續定期巡檢及監測，防範再次入侵。				
是否發生環境異常狀況?	□是	異常狀況說明： 解決對策：				
	☑否					

監造單位 (現場監造人員)	劉效賢 監造人員	工程主辦機關方 生態背景人員	陳玉妹 115.09.24
監造單位 (監造主任)		施工廠商方 生態背景人員	余玫惠

填表說明：

1. 本表請工程主辦機關委託之生態背景人員於辦理抽查作業時填寫。
2. 「實際抽查情形」請說明抽查結果，並檢附現場照片。(例如「不合格」，請說明不合格事項)；本表抽查不合格事項，請納入附表 C-08 表單辦理追蹤。
3. 本表請依虛線反向對折將個人資訊遮蔽後，掃描表單內容並辦理資訊公開。資訊公開內容如有個人資訊，請自行遮蔽後再辦理資訊公開。

現勘照片

<table>
<tr><td>項次1</td><td>
圍籬設施完善，有效界定工區範圍</td><td>項次2</td><td>
周邊大樹及樹林均原地保留</td></tr>
<tr><td>項次3</td><td>
保全植栽均維持原地生長</td><td>項次5&6</td><td>
工區環境整潔，無廚餘垃圾堆置</td></tr>
<tr><td>其他抽查意見</td><td>
小花蔓澤蘭等外來種已全數清除</td><td colspan="2">
建議定期巡檢及監測，防範再次入侵</td></tr>
</table>